ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 28 días de mes de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen en edificio Benigno López, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el Arquitecto Oscar Benítez, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos descriptos en la Orden de Servicio N°702

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO	31/2023
MONTO DE ORDEN DE SERVICIO	Gs. 22.010.016.-

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

RUC: 1514327-9

NOTA DE PRESUPUESTO

No valido como comprobante de venta

N° 003005

Villa Elisa, 13 de diciembre de 2023.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

Reparación y pinturas en áreas comunes del Edificio Ambar: pasillos, palier de ascensor y cielo raso					
Reparación de cielorraso					
5.3	Provisión de cielorraso de yeso .	m2	16	148.000	2.368.000
5.4	Provisión de chapa con estructura metálica para soporte de cielorraso.	m2	16	54.630	874.080
6.3	Cambio y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m2	16	59.760	956.160
Materiales para pintura					
11.1	Enduido para pared	kg	77,6	7.000	543.200
11.5	Pintura de Látex Exterior Edificio	Litros	155,2	30.780	4.777.056
11.8	Pintura de cielorraso, latex	Litros	48	27.380	1.314.240
Mano de Obra pintura					
12.2	Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido	m2	388	26.310	10.208.280
14.32	Reparación de revoque en general.	m2	20	48.450	969.000
	TOTAL				**22.010.016**
El Precio Total es de Guaraníes Veintidos Millones Diez Mil Dieciseis.-					

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 e/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003005

Villa Elisa, 13 de diciembre de 2023.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Reparación y pinturas en áreas comunes del Edificio Ambar: pasillos, palier de ascensor y cielo raso	
Item	Descripción
1	Reparación de cielorraso
2	Pintura de paredes
3	Pinturas de losas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC. 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

CRONOGRAMA DE OBRA																			
Reparación y pinturas en áreas comunes del Edificio Ambar: pasillos, palier de ascensor y cielo raso				Tiempo en días															
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Reparación de cielorraso																			
5.3	Provisión de cielorraso de yeso .	m2	16																
5.4	Provisión de chapa con estructura metálica para soporte de cielorraso.	m2	16																
6.3	Cambio y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m2	16																
Materiales para pintura																			
11.1	Enduido para pared	kg	77,6																
11.5	Pintura de Látex Exterior Edificio	Litros	155,2																
11.8	Pintura de cielorraso, latex	Litros	48																
Mano de Obra pintura																			
12.2	Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido	m2	388																
14.32	Reparación de revoque en general.	m2	20																

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa