COMPU NEW & ASOCIADOS

Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 - Cel.: 0981 955 307

REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL
de ANTONIO R. FERNÁNDEZ
E-mail:compunew.pc@gmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº 13541138
Inicio Vigencia 25 de julio de 2019
Fin Vigencia 31 de julio de 2020
RUC: 753733 - 6
FACTURA
Nº001-002 0000692

FECHA DE EMISIÓN 29/07/2019 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ✓

R U C 80016197-1 TELEFONO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Policia Nacional - Programa 1.2.0

DIRECCIÓN Pro Indep. Nº 289 C/ Chile y Ntra. Sra. Asc. NOTA DE REMISIÓN Nº ———

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
			EXENTAS	10 %
01	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Varios con Provisión de Insumos	10.000.000		10.000.000
	Obj: 243			
SUB TOTALES				10.000.000
TOTAL A PAGAR Gs.: Diez millones.-				10.000.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 909.091.- TOTAL IVA: 909.091.-

de DANIEL GIMÉNEZ - Av. Mcal. López Nº 1257 c/ Tte. Fleitas - RUC: 2025331 - 1 - Tel.: (0976) 151 736
5 Tal. 50 x 3 - Del 0000676 al 0000925 - julio - 2019 - CÉD. HÁB. Nº 1418

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0654**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	03/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8150 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 720
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
1	Cambio de frame izquierdo.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0655**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	03/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8150 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	-		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 720
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
1	Cambio de frame izquierdo.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY ALMENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0650**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	02/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8060 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 520
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0651**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	02/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8060 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 520
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0652**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	02/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8060 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 520
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0653**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	02/07/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8060 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 520
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**FREDY A MENDRIA MAIDANA** **Oficial Inspector Intd.** **Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2**	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI