INFORME DE SERVICIOS

Ref.: Contrato N° 21/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL GABIMIL"

Periodo: Noviembre 2025

Detalle de trabajos realizados

Fecha: 24/11/2025

Servicio solicitado: Instalación y/o mantenimiento de cableado. (Ítem 1)

Cantidad de servicios: Ciento treinta y seis (136) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de 136 fichas terminales RJ45.

Fecha: 24/11/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparción. (Ítem 2)

Cantidad de servicios: Ciento treinta y cinco (135) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Luego del análisis del estado de ciertos sitios de videovigilancia, se identificó la necesidad del cambio de las terminarles del tipo RJ45 para su mejor funcionamiento, por lo cual se realizó el reemplazo de 135 fichas terminales RJ 45.

Fecha: 24/11/2025

Servicio solicitado: Instalación y/o mantenimiento de cableado. (Ítem 3)

Cantidad de servicios: Ciento dieciséis (116) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de 116 metros de cable UTP cat5e.

Fecha: 24/11/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 4)

Cantidad de servicios: Ciento dieciséis (116) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se instalaron 116 metros de cable UTP cat5e.

Fecha: 24/11/2025

Servicio solicitado: Instalación y/o mantenimiento de cableado. (Ítem 13)

Cantidad de servicios: Treinta y ocho (38) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de 38 unidades de Canaletas plásticas.

Fecha: 24/11/2025

Servicio solicitado: Mano de obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 14)

Cantidad de servicios: Treinta y ocho (38) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la instalación de 38 canaletas plásticas.

Fecha: 24/11/2025

Servicio solicitado: Instalación y/o mantenimiento de cableado. (Ítem 17)

Cantidad de servicios: Veinte (20) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento del cableado estructurado Patchcord UTP cat5e de 3 metros.

Fecha: 24/11/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 18)

Cantidad de servicios: Veinte (20) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la instalación de 20 unidades de Patchcord UTP cat5e de 3 metros.

Fecha: 24/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 35)

Cantidad de servicios: Quince (15) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 15 cámaras PTZ (video vigilancia).

Fecha: 25/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 19)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de 2 unidades de soporte de cámaras metálico galvanizado.

Fecha: 25/11/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 20)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

SV del Paraguay S.R.L.
nología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la instalación de 2 unidades de soporte de cámaras metálico galvanizado.

Fecha: 25/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 35)

Cantidad de servicios: Quince (15) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 15 cámaras PTZ (video vigilancia).

Fecha: 26/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 21)

Cantidad de servicios: Sesenta y uno (61) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de 61 unidades de Patchcords de F.O.

Fecha: 26/11/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 22)

Cantidad de servicios: Sesenta y uno (61) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la instalación de 61 unidades de Patchcords de F.O.

Fecha: 26/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 35)

Cantidad de servicios: Veinte (20) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 20 cámaras PTZ (video vigilancia).

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 31)

Cantidad de servicios: Quince (15) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de 15 unidades de Fuente de 24VAC 3A de cámaras de video vigilancia.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o Reparación. (Ítem 32)

Cantidad de servicios: Quince (15) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la instalación de 15 unidades de Fuente de 24VAC 3A de cámaras de video vigilancia.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 35)

Cantidad de servicios: Diez (10) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 10 cámaras PTZ (video vigilancia).

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 36)

Cantidad de servicios: Cinco (5) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la reparación de 5 cámaras PTZ (video vigilancia).

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 68)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbps.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 69)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la instalación de 2 unidades de Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbps.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de PC. (Ítem 79)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 2 Monitores Led de 19" de estaciones de monitoreo.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 80)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se procedió a la mano de obra y puesta en marcha de 2 Monitores Led de 19" de estaciones de monitoreo del sistema de video vigilancia.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámaras ptz (video vigilancia). (Ítem 81)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnologia, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento y reparación de 2 Teclados USB de estaciones de monitoreo del sistema de vigilancia.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 82)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnologia, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se procedió a la mano de obra de mantenimiento y reparación de 2 Teclados USB de estaciones de monitoreo del sistema de video vigilancia.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de PC. (Ítem 83)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnologia, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento y reparación de 2 Mouses USB tipo óptico de estaciones de monitoreo del sistema de video vigilancia.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 84)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se procedió a la mano de obra de mantenimiento y reparación de 2 Mouses USB tipo óptico de estaciones de monitoreo del sistema de video vigilancia.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámaras ptz (video vigilancia). (Ítem 88)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento y reparación de 1 Joystick de video vigilancia USB.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 89)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se procedió a la mano de obra de mantenimiento y reparación de 1 joystick USB.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento y reparación de UPS. (Ítem 99)

Cantidad de servicios: Cuatro (4) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizo el mantenimiento general de 4 UPS de 10 KVA, los trabajos incluyen, medición de carga y autonomía, limpieza de interior, medición de voltaje de batería, pruebas de autonomía de baterías a plena carga.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento de generador eléctrico. (Ítem 100)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 1 Generador de 40KVA y se provisionó agua destilada.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento de generador eléctrico. (Ítem 101)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 1 Generador de 40KVA y se provisionó anticongelante a radiador.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento de generador eléctrico. (Ítem 102)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 1 Generador de 40KVA y se provisionó filtro de aceite.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento de generador eléctrico. (Ítem 103)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 1 Generador de 40KVA y se provisionó filtro de combustible.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento de generador eléctrico. (Ítem 104)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 1 Generador de 40KVA y se provisionó filtro trampa de agua.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento de generador eléctrico. (Ítem 105)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 1 Generador de 40KVA y se provisionó filtro de aire.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento de generador eléctrico. (Ítem 106)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 1 Generador de 40KVA y se provisionó manguera del circuito de combustible.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento de generador eléctrico. (Ítem 107)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 1 Generador de 40KVA y se provisionó borne para batería.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento de generador eléctrico. (Ítem 108)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela

TSV del Paraguay S.R.L
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 1 Generador de 40KVA y se provisionó aceite.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento de generador eléctrico. (Ítem 109)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se procedió a la mano de obra y servicio técnico de 1 Generador de 40KVA.

Fecha: 27/11/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de PC. (Ítem 170)

Cantidad de servicios: Diez (10) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento y reparación de 10 Receptores de Radio Dañados.

Ing. José Alfonso

Gerente de Operaciones