MINISTERIO DE LA MUJER PARAGUAY | PARAGUÁI KUÑANGUÉRA YKEKO MOTENONDEHA

INFORME DE FISCALIZACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

ID DEL LLAMADO:	476.520
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	MENOR CUANTIA NACIONAL
DESCRIPCION DEL LLAMADO:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER LOTE 1
ORDEN DE SERVICIO N°:	4
FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO:	05/12/20205
MONTO TOTAL DE LA ORDE DE SERVICIO:	4.746.419
DATOS GENERALES	**DATOS DE LA CONVOCANTE**
NOMBRE DE LA EMPRESA ADJUDICADA	**NOMBRE DE LA ENTIDAD**
SERVICIO MECANICO TOYOCAR	MINISTERIO DE LA MUJER
RESPONSABLE DEL TRABAJO REALIZADO	**RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN, CONFORMIDAD Y RECEPCION DEL SERVICIO**
MARCELO FLECHA	JORGE GAMARRA
AREA DE TRABAJO	**CARGO**
JEFE DEL TALLER	JEFE DE TRANSPORTE
DIRECCION	**DIRECCION DE LA ENTIDAD**
AV. JOSE F. BOGADO N° 110 e/CORRALES	PDTE. FRANCO 780 C/ AYOLAS
TELEFONO	**TELEFONO**
(021)391.796 - 0981 - 656.875	(021)450036
EMAIL	**EMAIL**
toyocar62@hotmail.com	transporte@mujer.gov.py

FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: 05/12/2025 **FECHA DE FIN DEL SERVICIO:** 15/12/2025

DESCRIPCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL

MARCA	DESCRIPCION	CHAPA N°	CONDICIONES TECNICAS
KIA	SPORTAGE	HDB 404	OPTIMAS CONDICIONES

REPARACIONES REALIZADAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
325	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 LITROS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
326	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 6 LITROS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
327	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
328	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
329	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
330	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
331	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
332	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
335	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 7 LITROS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
336	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 20.000 KM / MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 7 LITROS MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
341	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO / CAMBIO DE JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
342	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO / MANO DE OBRA CAMBIO DE JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404
343	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO / CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO TRASERO MOVIL 2 - KIA SPORTAGE - CHAPA: HDB 404

OBSERVACION

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD
FIRMA: Servicio Mecánico TOYOCAR De Wilfrido Andino Leguizamón Avda. José F. Bogado 1110 c/ Corrales (10Pydas) E-mail: toyocar62@hotmail.com Asunción Paraguay	FIRMA: Jorge L. Gamarra C. Jefe Dpto. de Transporte
ACLARACION Y SELLO: Wilson Andino	ACLARACION Y SELLO: MINISTERIO DE LA MUJER Departamento de Transporte