16

HELITACTICA
AVIACIÓN

Luque, 21 de enero del año 2020

Informe Técnico de Mantenimiento

Para : Agrupación Aéreo Policial
Sr. : Crio. MCP BRUNO SOCRATES MONGES GOMEZ
Tipo de Aeronave : C-212 S100
Matricula de Aeronave : A-21

Horas de Aeronave :
Tipo de Servicio : Servicio de Mantenimiento y Reparación.

De nuestra consideración, Helitáctica S.A, como empresa mantenedora, tenemos a bien elevar el presente informe técnico de mantenimiento, a su distinguida autoridad, Agrupación Aéreo Policial, como operador, para dejar registro de las tareas de mantenimiento desarrolladas a la aeronave antes individualizada, en el marco del contrato vigente.

Actividades todas realizadas en base y consulta a los manuales técnicos de mantenimiento aplicable: Cap. 52-30-00/ 52-30-10/ 52-30-40 y Cap. 32-41-11/ 12-17-00/ 07-20-00, en donde se realizó:

- 3 (tres) tareas de mantenimiento no programado del avión.

Imprimiendo en tres ejemplares de un mismo tenor, para toma de conocimiento, registro, constancia, archivo y fines que su autoridad estime convenientes, firmadas al pie de la página por las partes involucradas.

Observación: Se adjunta Ordenes de Trabajo de las tareas realizadas.

Depto. Técnico Helitáctica

ANDRES GARAY O
MMA N°1902
HELITACTICA S.A

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Agrupación Aérea Policial
JEFATURA

Agrupación Áereo Policial

BRUNO S. MONGES G.
Comisario Ppal. MCP
Jefe Agrupación Aerea Policial

www.helitactica.com
Autopista Silvio Pettirossi, Hangar Helitactica
Aeropuerto INT Silvio Pettirossi (SGAS), Paraguay
USA: +1 (305) 394 6078
UNICOM 131.650 Mhz
+595 21 644 435
+595 971 644 435
comercial@helitactica.com.py

17

HELITACTICA
AVIACIÓN

ORDEN DE TRABAJO

TAREA: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AERONAVE

SECUENCIA: DISCREPANCIA

CAPITULO: 52-30-00 PAG. 1 / 52-30-10

FRECUENCIA: MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINARIO)

FECHA: 17/01/2020

Avión C-212 S100 Matricula: A-21 S/N: 077

Horas Aeronave: Ciclos Aeronave:

Horas Motor 1: Ciclos Motor:

Horas Motor 2: Ciclos Motor:

SERVICIO A SER EFECTUADO: RAMPA VENTRAL SUPERIOR (PORTALON): PASAMAMPARO P/N MS 21908D4, del martinete actuador, presenta grietas ocasionando pérdida de fluido del sistema hidráulico.

Referencia Solicitud de Servicio Nº:

Emitido por: ANDRES GARAY O.

SERVICIO EFECTUADO: FUE REEMPLAZADO P/N MS 21908 D4 DEL MARTINETE ACTUADOR DEL PORTALÓN DEL PORTALÓN, CONFORME AL MM CAP 52-30-00 PAG 1/ 52-30-10

Observaciones:

TMA Ejecutante
Firma y Sello
CARMELO AYALA C.
MMA N°1493
HELITACTICA S.A

Fecha de Conclusión: 17/01/2020

TMA Inspector
Firma y Sello
ANDRES GARAY O
MMA N°1902
HELITACTICA S.A

www.helitactica.com
Autopista Silvio Pettirossi, Hangar Helitactica
Aeropuerto INT Silvio Pettirossi (SGAS), Paraguay
USA: +1 (305) 394 6078
UNICOM 131.650 Mhz
+595 21 644 435
+595 971 644 435
comercial@helitactica.com.py

18

HELITACTICA
AVIACIÓN

Informe Técnico de Mantenimiento

ORDEN DE TRABAJO

Tarea Nº:

SECUENCIA Nº

CAPITULO: 52-30-40

FRECUENCIA: MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINARIO)

Fecha: 17/01/2020

Avión C-212 S100 Matricula: A-21 S/N: 077

Horas Aeronave: Ciclos Aeronave:

Horas Motor 1: Ciclos Motor:

Horas Motor 2: Ciclos Motor:

Servicio a ser efectuado: Manguera flexible de la rampa ventral P/N 950645-4D01176 con pérdida de fluido lado Izquierdo.

Referencia Solicitud de Servicio Nº:

Emitido por: ANDRES GARAY O.

Servicio efectuado: Remplazado Manguera flexible de la rampa ventral P/N 950645-4D01176.

PROBADO CON RESULTADO SATISFACTORIO. CONFORME AL M.M. CAP. 52-30-40

Observaciones:

TMA Ejecutante
Firma y Sello
CARMELO AYALA C
MMA N°1493
HELITACTICA S.A

Fecha de Conclusión: 17/01/2020

TMA Inspector
Firma y Sello
ANDRES GARAY
MMA N°1902
HELITACTICA

www.helitactica.com
Autopista Silvio Pettirossi, Hangar Helitactica
Aeropuerto INT Silvio Pettirossi (SGAS), Paraguay
USA: +1 (305) 394 6078
UNICOM 131.650 Mhz
+595 21 644 435
+595 971 644 435
comercial@helitactica.com.py

HELITACTICA
AVIACIÓN

Informe Técnico de Mantenimiento

ORDEN DE TRABAJO

Tarea Nº:

SECUENCIA Nº

CAPITULO: cap.32-41-11/12-17-00/07-20-00 pag.401,402,403,404.

FRECUENCIA: MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINARIO)

Fecha: 20/21-01-2020

Avión C-212 S100 Matricula: A-21 S/N: 077

Horas Aeronave: Ciclos Aeronave:

Horas Motor 1: Ciclos Motor:

Horas Motor 2: Ciclos Motor:

Servicio a ser efectuado: servicio de auxilio en la Ciudad de Pedro Juan Caballero a la aeronave C- 212 S 100, Matricula A-21, por pinchazo de la rueda principal izquierdo durante el aterrizaje. Desmontaje y montaje de rueda, conforme al M.M. Cap.32-41-11 pag.401,402,403,404. Cap.12-17-00/ Cap. 07-20-00

Referencia Solicitud de Servicio Nº:

Emitido por: ANDRES GARAY O.

Servicio efectuado:

1-fue alzado el avión en gatas

2-desmontaje del conjunto de rueda en llanta, desarme, limpieza, verificación de la llanta para descartar fisuras, engrase de rodamientos

3-cambio de O-ring de la llanta

4-cambio de la cubierta

5-aplicación de torque específico de los pernos de la llanta según M.M.

TMA Ejecutante
Firma y Sello
CARMELO AYALA C.
MMA N°1493
HELITACTICA S.A
Fecha de Conclusión: 21/01/2020

TMA Inspector
Firma y Sello
ANDRES GARAY O
MMA N°1902
HELITACTICA S.A

www.helitactica.com
Autopista Silvio Pettirossi, Hangar Helitactica
Aeropuerto INT Silvio Pettirossi (SGAS), Paraguay
USA: +1 (305) 394 6078
UNICOM 131.650 Mhz
+595 21 644 435
+595 971 644 435
comercial@helitactica.com.py