COMANDO DE REGIONES AEREAS
Departamento De Administración y Finanzas
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los.20..días del mes de setiembre el año dos mil veinte y uno, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino Nº 1792, Ñu Guazú, estando presente el SA TEC JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ BARRIOS, Jefe División de Control Interno del Comando de Regiones Aéreas, S1° TEC PEDRO SAÚL BORDÓN FIGUEREDO, miembro de Comité de Recepción y Representante de la Empresa **RV SERVICE**, en el mismo acto hace vista de la recepción de los servicios el personal de Auditoria Interna de la Fuerza Aérea, el SA TEC LEONARDO DANIEL SOLIS y se procede a la recepción de los mismos conforme al Contrato Nº 08/2021 de la Fuerza Aérea, Orden de Compra y/o Servicio Nº 94/2021 y la Nota de Remisión N°.003/2021 ; 004/2021 ; 005/2021 ; 006/2021.

Se detallan a continuación los Bienes y Servicios Recepcionados
ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS.

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK MS315DN ROTULADO N° 2037
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza.
1	Evento	Cambio de zócalo de transferencia
1	Evento	Cambio de hilo de corona
1	Evento	Cambio de bujes de unidad de fusor
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK MS315DN ROTULADO N° 2038
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza
1	Evento	Cambio de zócalo de transferencia
1	Evento	Cambio de hilo de corona
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK MS315DN ROTULADO N° 2039
1	Evento	Cambio de cuchilla de limpieza
1	Evento	Cambio de zócalo de transferencia
1	Evento	Cambio de hilo de corona
1	Evento	Cambio de bujes de unidad de fusor
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN ROTULADO N° 1632
1	Evento	Cambio de rodillo de carga
1	Evento	Cambio de rodillo de magneto
1	Evento	Unidad laser

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4362797 - 7

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
FUERZA AÉREA PARAGUAYA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
Control Interno

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
FUERZA AÉREA PARAGUAYA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
COMITÉ DE RECEPCIÓN

En prueba de conformidad con la recepción de los detallado más arriba, siendo las once horas, se procede a labrar la presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Representante de la Empresa

PEDRO SAUL BORDON FIGUEREDO
S1° TEC-MIEMBRO DE COMITÉ DE RECEPCION

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
SA TEC – JEFE DIV. CONTROL INTERNO COMREGAER