TESAKA
INGENIERÍA S.A.

Proyectos de Ingeniería
Obras Civiles
Obras Electromecánicas

INFORME TECNICO N°1

Convocante:	DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ING. OSMAR PANDO
Motivo:	CERTIFICACION DE OBRA N°1	
ID del llamado:	427816	
Descripcion del llamado:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	
Contrato DNCP N°	10/2023	
Orden de Servicio N°:	70/2023	Fecha: 08/08/2023

ITEM	Bien y/o Servicio adquirido	DESCRIPCION(servicios)-MARCA(bienes)	FOTOGRAFIA DE LOS TRABAJOS
9	SERVICIO	**Servicio de Revoque** - Sectores: Edificio Antiguo Guardería (salita+pasillo acceso Tte. Fariña+Dirección), quincho, pasillo externo DGVC, Abertura conexión nuevo terreno y oficinas (2°/4°piso-abertura de aire ventana)	
10	SERVICIO	**Materiales para revoque (arena, hormifix, enduido, etc)** - Sectores: Edificio Antiguo Guardería (salita+pasillo acceso Tte. Fariña+Dirección), quincho, pasillo externo DGVC, Abertura conexión nuevo terreno y oficinas (2°/4°piso-abertura de aire ventana)	
11	SERVICIO	**Servicio de Reparación de rajaduras en paredes (incluye, cambio de aislación existente)** - Sector: Pared cocina guarderia	
12	SERVICIO	**Materiales para reparación de fisuras, rajaduras en paredes (varilla, hormifix, arena, enduido, etc.)** - Sector: Pared cocina guarderia	
21	SERVICIO	**Servicio de colocación de azulejos de baños** - Sector: mesada de cocina guarderia	
22	SERVICIO	**Provisión de azulejos igual al existente** - Sector: mesada de cocina guarderia	
31	SERVICIO	**Servicio de Retiro y limpieza de Escombro y/o desechos (camión de 5 toneladas como mínimo)** - Para limpieza y retiro de escombros de todos los servicios del actual orden de servicios	

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP
17/08/2023

32	SERVICIO	**Servicio de demolición de estructura de obras civiles -** Sectores: Pared quincho, abertura para conexión con terreno nuevo, demolición de revoque/asilación y ampliación de abertura de puerta Sector Edificio Antiguo Guardería	
36	SERVICIO	**Servicio de Reparación de Piso de hormigón (incluye demolición y limpieza de sitio) -** Sector: Estacionamiento SIPE	
38	SERVICIO	**Provisón de tapas de concreto para registros pluviales o cloacales -** Sector: Estacionamiento SIPE	
42	SERVICIO	**Provisión de ladrillo común -** Sectores: Graderia conexión a terreno, pared pasillo externo DGVC, cerramiento de abertura de aire ventana (2°/4° piso)	
44	SERVICIO	**Provisión de bolsa de cemento de 50 kg: -** Sectores: , Pared quincho Revoque sector Edificio Antiguo (salita, dirección, pasillo, pared pasillo exterior, cerramiento abertura aire ventana)	
87	SERVICIO	**Provision de puertas de eucatex, según las existentes SIN VIDRIO -** Sector guarderia	
94	SERVICIO	**Provisión de mamparas de DURLOCK (incluye enduido y pintura según la existente) -** Sector: Ampliación oficina 5° piso (asesores)	
95	SERVICIO	**Servicio de colocación de mamparas (madera, durlock, eucatec, otros) -** Sector: Ampliación oficina 5° piso (asesores)	

Ing. Osmar Pando
Jefe Dpto. de Servicios Grales.
DNCP
17/08/2023

112	SERVICIO	**Servicio de Reparación de Roturas o Quiebres de estructuras de YESO -** Sectores: Cielo raso sectores con daños en guardería y DVC	
113	SERVICIO	**Servicio de pintura de cielo raso** - Sector: Acceso estacionamiento principal DNCP	
114	SERVICIO	**Provisión de materiales y pintura látex para cielo raso** - Sector: Acceso estacionamiento principal DNCP	
115	SERVICIO	**Servicio de Pintura interior** - Sectores: Acceso estacionamiento principal DNCP (desde caseta guardería, cajero hasta oficina SG, Sector edificio antiguo Guardería y pasillo interno guardería	
118	SERVICIO	**Provisión de materiales y pintura sintética (semibrillo) para interiores** - Sectores: Acceso estacionamiento principal DNCP (desde caseta guardería, cajero hasta oficina SG, Sector edificio antiguo Guardería y pasillo interno guardería	
121	SERVICIO	**Servicio de pintura tipo cancha deportiva** - Sectores: mano de obra pintura caminero (cebra amarillo/negro), nuevo SIPE	
122	SERVICIO	**Provisión de materiales y pintura epoxi de alto tránsito para estacionamiento, cancha, vereda, franja peatonal, etc. (color a definir)** - Caminero SIPE	

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP
17/08/2023

130	SERVICIO	**Provisión de pintura acrílico impermeabilizante con carácterísticas de membrana líquida para techos planos y superficies laterales (color a definir) -** Sector: Pared quincho (ladrillo visto)	
167	SERVICIO	**Provisión de POLARIZADO TIPO ESPEJADO, en puertas o ventanas -** Sectores: PUERTA BLINDEX 2° piso (comité de evalución) vidrio oficina asesores 5° piso	
170	SERVICIO	**Servicio de Colocación de Polarizado -** Sectores: PUERTA BLINDEX 2° piso (comité de evalución) vidrio oficina asesores 5° piso	

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

TESAKA
INGENIERÍA S.A

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP
17/08/2023