COB7 EMPRENDIMIENTOS	RUC: 3915788-1 87
Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro. Acahay – Departamento de Paraguarí Teléfono: 0972.150.903 E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com	INFORMES DE SERVICIOS **(No valido como comprobante de Venta)**

Nº 00005731

Asunción, 22 de julio de 2020

Señores

POLICIA NACIONAL – IDENTIFICACIONES **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 34 MANTENIMIENTO Y REPARACION
	MENOR DE IMPRESORA RICOH
	Mantenimiento y/o Reparación de Fotocopiadora Ricoh MP402
1	Limpieza (interior-exterior-aspirado) Diagnostico , configuraci?n y Mantenimiento preventivo de Equipo (Sin repuesto) RICOH MP402
1	Cambio de Scanner Original de Fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio de Placa principal original de Fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio de rodillos de transferencia original de fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio de conjunto alimentador de papel original de Fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio de motor principal original de fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio de l?ser original de fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio de puerta frontal original de fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio de alimentador BY Pass Original de fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio de ensamble de salida de fusor original de fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio de duplex original de fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio del rodillo alimnetador del casette original de fotocopiadora Ricoh MP402
1	Ensamble del Chasis original de fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio de PCU original de fotocopiadora Ricoh MP402

Según Rotulado Nº 12003-02-11-4848

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Cesar Ortiz Báez
Propietario

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Mirian C. Añasco
Comisario MGAP

DPTO. DE ... FRONTERAS