## Dirección General de Informática y Comunicaciones
## Secretaria Administrativa

**I.A. N° 23/2021**

**INFORME DE CONFORMIDAD**

**A:** **LIC. CARMEN MARTINEZ W. DIRECTORA**
Dirección General de Informática y Comunicaciones

**DE:** **DIOSNEL E. ACOSTA**, *ENCARGADO*
Secretaria Administrativa de la DGIC

**Fecha:** 20 de octubre de 2021

**Asunto:** Contrato MH N° 92/20 – Mantenimiento preventivo y correctivo de motobomba de la DGIC – Aprobación de OS N° 1788/21

Me dirijo a Ud., para hacer mención a la sobre la Nota remitida por la firma INNOVAR, Servicios de Ingeniería de Osvaldo Noel Benitez Acosta, en la cual remite el informe técnico con el detalle de los trabajos realizados en el marco del **Llamado "Mantenimiento preventivo y correctivo de motobomba de la DGIC.**

**ANTECEDENTES**

| Descripción | Detalle |
|---|---|
| **PROCESO LICITATORIO** | **CD –25**/2020 |
| **CONTRATO** | Cto MH N° 92/2020 |
| **ORDEN DE SERVICIO** | N° 1788/21 |
| **MONTO TOTAL (en guaraníes)** | **Gs. 2.946.000** |
| **EMPRESA ADJUDICADA** | INNOVAR, Servicios de Ingeniería de Osvaldo Noel Benitez Acosta |

**CONFORMIDAD DE SERVICIOS**
Atendiendo a la documentación presentada por la Empresa "INNOVAR, Servicios de Ingeniería de Osvaldo Noel Benitez Acosta" en la cual se informa sobre las actividades realizadas en el marco de la Licitación de Referencia **evidencia el trabajo realizado y cumple con lo solicitado por este Dirección General conforme al pliego de bases y condiciones.**

**SOLICITUD**
Por lo arriba mencionado se recomienda remitir el presente informe al proveedor (innovar.asistencias@gmail.com), a fin que tomen conocimiento del presente informe y de esa manera proseguir con los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta las siguientes documentaciones:

- Informe Técnico N° 3, prestación de servicio
- Copia de Orden de Servicio N° 1788/21

Atentamente,

Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

Ref.: Contrato Nº 92/2020 "Servicio de mantenimiento y reparación de Motobombas para la DGIC"

Limpio, 18 de octubre de 2021

Señor/es
Ministerio de Hacienda
DGIC
Presente

Quien suscribe Innovar Servicios de Ingeniería de Osvaldo Noel Benítez Acosta, con RUC 3.707.064-9, domiciliado en Avda. Gaspar Rodríguez de Francia Nro. 125 de la ciudad de Limpio, teléfono (021) 780-025. Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda en el marco del llamado de referencia.

A fin de presentar informe técnico nº 3, correspondiente a la orden de servicio 1788/2021

Sin nada más que agregar me despido muy Atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
JUSTICIA
Dirección General

Dioshel Enrique Acosta
Encargado Interino
Secretaría Administrativa - DGIC

Osvaldo Noel Benítez Acosta
CI Nº 3.707.064

Osvaldo Noel Benítez A.
Innovar
Servicios de Ingeniería

Direc.: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno. e-mail: innovar.asistencias@gmail.com tel.: (021) 780 025. Cel.: 0984 996 394.
Limpio- Paraguay

Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

# INFORME TECNICO

Informe Nro: 3
Orden de Trabajo y/o Servicio N° 1788/2021

Señor/es
Ministerio de Hacienda
RUC: 80024627-6
Dirección: Alberdi 642 casi Haedo
Tel. del Cliente: (021) 440-010
Fecha de entrega del Servicio : 18/10/2021

| Contrato Nro. 92/2020 con ID 387.215, para el suministro de MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MOTOBOMBA PARA LA DGIC | | | |
|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del bien y/o servicio | Cantidad | Verificación y Cambio |
| 1 | Control de Presión con Manómetro. | 1 | ✓ |
| 2 | Control de Consumo de corriente eléctrica. | 1 | ✓ |
| 3 | Chequeo de la parte hidráulica a fin de detectar fugas de agua. | 1 | ✓ |
| 4 | Chequeo del tablero de fuerza y de mando. | 1 | ✓ |
| 5 | Control y calibración del presostato. | 1 | ✓ |
| 6 | Chequeo de la presión del tanque hidroneumático. | 1 | ✓ |
| 7 | Chequeo de las válvulas de retención | 1 | ✓ |
| 8 | Chequeo general del Funcionamiento del equipo para detectar | 1 | ✓ |
| 9 | Prueba de funcionamiento automático y manual de la bomba y | 1 | ✓ |
| 10 | Puesta en servicio y funcionamiento. | 1 | ✓ |
| 11 | Suministro y cambio de manómetro. | 1 | ✓ |
| 12 | Suministro y cambio de presostato. | 1 | ✓ |
| 14 | Suministro y cambio de tablero de fuerza. | 1 | ✓ |
| 15 | Suministro y cambio de disyuntor trifásica. | 1 | ✓ |
| 16 | Suministro y cambio de válvulas. | 1 | ✓ |
| 18 | Suministro y cambio de ventilador. | 1 | ✓ |

MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección General de Administración y Control
SSEAF

Conformidad del Cliente
Diosnel Enrique Acosta
Encargado Interino
Secretaría Administrativa - DGIC

Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería
Osvaldo Noel Benítez A.
Innovar
Servicios de Ingeniería

Direc.: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno. e-mail: innovar.asistencias@gmail.com tel.: (021) 780 025. Cel.: 0984 996 394.
Limpio- Paraguay

TETA VIRU MOHENDAPY HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1788/2021
*Fecha de Emisión 14/10/2021 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NRO. 92/2020 - Servicio de mantenimiento y reparación de Motobomba para la DGIC** | | | |
| PROVEEDOR | INNOVAR DE OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA | RUC | 3707064-9 |
| DIRECCION | GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA N° 125 - LIMPIO | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 021-780025 / innovar.asistencias@gmail.com | | |
| **Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 92/2020.-** | | | |
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 523/2021 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 387215 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | CD-12006-20-196551 |
| MODALIDAD | Contratación Directa | | |

**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO**

| Cant | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Control de Presión con Manómetro. | UNIDAD | ---------- | 128.000 | 128.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Control de Consumo de corriente eléctrica | UNIDAD | ---------- | 128.000 | 128.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Chequeo de la parte hidráulica a fin de detectar fugas de agua | UNIDAD | ---------- | 138.000 | 138.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Chequeo del tablero de fuerza y de mando | UNIDAD | ---------- | 156.000 | 156.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Control y calibración del presostato | UNIDAD | ---------- | 120.000 | 120.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Chequeo de la presión del tanque hidroneumático | UNIDAD | ---------- | 113.000 | 113.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Chequeo de las válvulas de retención | UNIDAD | ---------- | 111.000 | 111.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Chequeo general del Funcionamiento del equipo para detectar cualquier anomalía | UNIDAD | ---------- | 128.000 | 128.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Prueba de funcionamiento automático y manual de la bomba y el tablero de control | UNIDAD | ---------- | 145.000 | 145.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Puesta en servicio y funcionamiento | UNIDAD | ---------- | 150.000 | 150.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Correctivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Suministro y cambio de manómetro | UNIDAD | ---------- | 125.000 | 125.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Correctivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Suministro y cambio de presostato. | UNIDAD | ---------- | 178.000 | 178.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Correctivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Suministro y cambio de tablero de fuerza | UNIDAD | ---------- | 718.000 | 718.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Correctivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Suministro y cambio de disyuntor trifásica. | UNIDAD | ---------- | 210.000 | 210.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Correctivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Suministro y cambio de válvulas | UNIDAD | ---------- | 183.000 | 183.000 |
| 1 | UNO | Mantenimiento Correctivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Suministro y cambio de ventilador | UNIDAD | ---------- | 215.000 | 215.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **2.946.000** |

**SON GUARANIES: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL.-**

**OBSERVACION: SIME N° 105181/2021_NOTA SSEAF/DGIC N° 403/2021_MEMO SA N° 038/2021_MEMO MH/DA/CUOC/DP N° 290/2021_NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 256/2021_PRESUP. N° 002/2021-MH_C.P 006.13.05.1316.**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | DPTO. PROCESOS UOC | COORDINACION U.O.C. | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| JESSICA TORTIMAN | LIC. MARCIA LIZ PIRIS Jefa Interina de Procesos | C.P. Romina C. Jefa Interina | ABOG. ANDRES SORIA Coordinador Interino | |