datasystems
SAECA

mportaciones - Representaciones - Servicios
alto del Guairá (Perú) 1055 c/ Artigas
eléfono/WhatsApp: (+595 21) 213 347
ax: (+595 21) 213 386
-mail: datasys@data.com.py
www.data.com.py
Asunción, Paraguay
@datasystemspy

RUC: 80013889-9	Timbrado Nro.	Fecha de Inicio de Vigencia
NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA	15992465	01/11/2022
NÚMERO		
001-002-0013594	Nota de remisión electrónica	

Fecha y Hora: 18/12/23 17:19:24

Nombre o Razón Social: Instituto Paraguayo de Tecnologia

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

RUC/Documento de Identidad Nro: 80063744-5

Motivo de emisión: Traslado por ventas

Fecha de inicio de traslado: 18/12/23

DATOS DEL TRASLADO

Fecha estimada de traslado: 18/12/23

Propio

Tipo de Transporte: Terrestre

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrònica

Fecha estimada de inicio de translado: 18/12/23

Marca del vehículo: KIA

Nro. de matrícula (chapa) del vehículo: AYV-653

Modalidad del transporte:

Condición de la negociación:

Fecha estimada de translado: 18/12/23

Nro. de identificación del vehículo:

Tipo de vehículo:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social del transportista: DATASYSTEMS SAECA - KIA

Dirección: Peru N°: 1055 c/Artigas

Nombre y apellido del chofer: DARIO AVEIRO

RUC/Documento de Identidad: 80013889-9

Nro. de documento de identidad del chofer: 4953180

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida		SERVICIO/DESCRIPCIÓN
			FOTOCOPIADORA CANON IR2525 N° FRZ90914
1	UNI	010100005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	UNI	010100005	UNIDAD DE CILINDRO
1	UNI	010100005	MANO DE OBRA - UNIDAD DE CILINDRO
1	UNI	010100005	UNIDAD DE FUSOR
1	UNI	010100005	MANO DE OBRA - UNIDAD DE FUSOR
			PRESUP.REF.: RM1470/2023R1
			INF.SERV.N° 2770300

Consulte la validez de esta Remisión Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

0780 0138 8990 0100 2001 3594 2202 3121 8183 1155 8316

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

DATA SYSTEMS SAECA

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante