DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INFORME TECNICO N° 07

FECHA: 02/02/2024
EMPRESA HOLLER INGENIERIA S.R.L.
CONTRATO 35/2023
LCO 11/2023
ID 431.273
NOMBRE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – MARCA ATLAS Y MP – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO.
ORDEN DE SERVICIO N°: 01-01-07

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTO A DEMANDA DE MONTACARGAS MARCA MP ASCENSOR N° 199520			
ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD
191	Provisión de contactor principal.	Unidad	1
192	Mano de obra para el cambio de contactor auxiliar.	Unidad	1
211	Provisión de sensor magnético.	Unidad	2
212	Mano de obra para el cambio de sensor magnético.	Unidad	2
224	Provisión de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso.	Unidad	2
225	Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso.	Unidad	2

EQUIPO OPERATIVO.
SE ADJUNTA:
INFORME TECNICO HOLLER ING. S.R.L.

ES MI INFORME.

TSB MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" DEPTO. DE MANTENIMIENTO

HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
E-mail: holler@holler.com.py

Asunción, 02 de febrero de 2024

Informe Técnico

Ref: Trabajos realizados en el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" Contrato N° 35/2023.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato oportunamente suscripto entre el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y Holler Ingeniería S.R.L., cumplimos en brindar a ustedes el informe técnico acerca de los trabajos realizados trabajos a la fecha:

Orden de Servicio Nº 01-01-07

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MONTACARGAS MARCA MP ASCENSORES Nº 199.520 - Cod. Patrimonial Nº 011-22-111-0387.

01 (Ítem 191) Provisión de contactor principal.
01 (Ítem 192) Mano de obra para el cambio de contactor auxiliar.
02 (Ítem 211) Provisión de sensor magnético.
02 (Ítem 212) Mano de obra para el cambio del sensor magnético.
02 (Ítem 224) Provisión de tope de palanca de accionamiento de cerradura de piso.
02 (Ítem 225) Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento de cerradura de piso.

Los equipos quedan operativos.

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente.

T.S.S. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.