MECANICAR

PLANILLA DE SERVICIOS

INFORME TECNICO

Propietario: MADES
Tipo: TOYOTA HILUX
Color: BLANCO
Fecha: 25/8/2023
Chapa: HCU 440
Kms. 203.365

TRABAJOS REALIZADOS

Cantidad	Descripción			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	—	—	—
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	—	—	—
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	—	—	—
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	—	—	—
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	—	—	—
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	—	—	—
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	—	—	—
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	—	—	—
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	—	—	—
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	—	—	—

MECANICAR S.A

CYNTHIA BENÍTEZ
Mecanicar S.A.

Conforme Cliente

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Talleres

Lic. Cristian Ferreira
Jefe de Transporte y Talleres
MADES