TOYOTOSHI S.A.

Referencia:	INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS		
Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA.		
N°. Presupuesto:	24750511		
Vehículo:	8AJFR22G204580753	Chapa: BVL 679	Kilometraje: 240392
Modelo:	HILUX D/C 4X4	Color: GRIS	
Fecha:	21/11/2025		

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos en el Taller Toyotoshi San Lorenzo, al vehículo cuyos datos están referidos en este informe:

- ✓ 8 Cambio de Aceite de caja - Sistema de Caja o Transmisión - HILUX 2015-2016
- ✓ 10 Mano de Obra - Sistema de Caja o Transmisión - HILUX 2015-2016
- ✓ 28 Cambio de Pastilla de freno - Sistema de Freno - HILUX 2015-2016
- ✓ 35 Mano de Obra - Sistema de Freno - HILUX 2015-2016
- ✓ 48 Cambio de Rotula inferior cada lado - Tren Delantero - HILUX 2015-2016
- ✓ 56 Cambio de Bujes estabilizador delantero - Tren Delantero - HILUX 2015-2016
- ✓ 60 Mano de Obra - Tren Delantero - HILUX 2015-2016
- ✓ 105 Cambio de Filtro aire acondicionado - Sistema de Aire Acondicionado - HILUX 2015-2016
- ✓ 111 Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado - HILUX 2015-2016
- ✓ 118 Alineacion. balanceo y pisada de ruedas - HILUX 2015-2016

Analista Administrativo
TOYOTOSHI S.A.
Mathyas De Los Ríos
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

TOYOTOSHI S.A.

Referencia:	**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS**		
Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA.		
Nº. Presupuesto:	24750522		
Vehículo:	8AJFR22G204580753	Chapa: BVL679	Kilometraje: 240392
Modelo:	HILUX D/C 4X4 2.4	Color: GRIS	
Fecha:	21/11/2025		

Reparaciones no incluídas dentro de la Planilla de Precios, previa autorización de la Dirección de Transporte.

- ✔ CREMALLERA DE DIRECCION
- ✔ DISCO DE FRENO DELANTERO
- ✔ BIELETA DELANTERA LH
- ✔ BIELETA DELANTERA RH
- ✔ RESISTENCIA, SOPLADOR

Supervisor Administrativo
TOYOTOSHI S.A.
Mathyas De Los Ríos
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

TOYOTOSHI
SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

San Lorenzo, 21 de noviembre de 2025

PRESENTE:

De nuestra consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, hemos realizado la entrega del vehículo a nombre Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal S.E.N.A.C.S.A, con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta	Toyota HILUX D/C 4X4	BVL 679

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
2	8 Cambio de Aceite de caja - Sistema de Caja o Transmisión - HILUX 2015-2016
3	10 Mano de Obra - Sistema de Caja o Transmisión - HILUX 2015-2016
1	28 Cambio de Pastilla de freno - Sistema de Freno - HILUX 2015-2016
2	35 Mano de Obra - Sistema de Freno - HILUX 2015-2016
2	48 Cambio de Rotula inferior cada lado - Tren Delantero - HILUX 2015-2016
1	56 Cambio de Bujes estabilizador delantero - Tren Delantero - HILUX 2015-2016
3	60 Mano de Obra - Tren Delantero - HILUX 2015-2016
1	105 Cambio de Filtro aire acondicionado - Sistema de Aire Acondicionado - HILUX 2015-2016
2	111 Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado - HILUX 2015-2016
1	118 Alineacion. balanceo y pisada de ruedas - HILUX 2015-2016

Guillermo Bordón
Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Mathyas De Los Rios
Analista Administrativo
TOYOTOSHI S.A.

Sr. Alcides Dorrego C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

TOYOTOSHI
SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

San Lorenzo, 21 de noviembre de 2025

PRESENTE:

De nuestra consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, hemos realizado la entrega del vehículo a nombre Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal S.E.N.A.C.S.A, con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta	Toyota HILUX D/C 4X4	BVL 679

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Cremallera de dirección
2	Disco de freno delantero
1	Bieleta delantera LH
1	Bieleta delantera RH
1	Resistencia, soplador

Guillermo Bordón
Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Mathyas De Los Rios
Analista Administrativo
TOYOTOSHI S.A.

Sr. Alcides Pomecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL