Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL	
Solicitado por:	DIRECCION DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE INFORMATICA	
N° de OT:	15421	**N° de Informe: 187-2019**
Motivo de Solicitud/Reclamo:	ADENDA N° 1 CONTRATO Nº 18/2018- LPN Nº 30/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMATICOS Y DE LA OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL" ID Nº 337.005.-	

1. Tareas Ejecutadas

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDORES/ STORAGES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nº 507.

2. Observaciones/Conclusiones/Sugerencias

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	TRABAJOS REALIZADOS
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO- ESPECIALISTA, CON ASISTENCIA EN SITIO DE ACUERDO A PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS EQUIPOS, EN COORDINACIÓN CON LA CONTRATANTE.	- SE PROCEDIO CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES Y STORAGES UBICADOS EN EL DATA CENTER DEL TSJE: ▪ 1 (UN) STORAGE: *UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, SERVIDOR IBM MOD. STORWIZE V5010 CON 72 TB Y ACCESORIOS,* - SE REALIZO PRUEBAS NECESARIAS Y QUEDADO FUNCIONANDO CORRETAMENTE
12	PROVISIÓN Y CAMBIO DE 32GB TRUDDR4 MEMORY (2RX4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHZ LP RDIMM	- SE REALIZO LA PROVISION Y CAMBIO DE COMPONENTES DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS: ▪ SERVIDOR *LENOVO MOD. X3250 M5, RACKEABLE, PROC. INTEL XEON 4C E3-1231V3, 4 HDD DE 600GB, RAM DE 8GB, FUENTE REDUNDANTE Y ACCESORIOS* ▪ *SERVIDORES LENOVO MOD. X3850 X6, RACKEABLE, PROCES. DE 2.0 GHZ, 4 HDD DE600 GB, RAM DE 128 GB* - SE REALIZARON LAS PRUEBAS NECESARIAS Y QUEDARON FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
13	PROVISION Y CAMBIO DE 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD	- SE REALIZO LA PROVISION Y CAMBIO DE COMPONENTES DEL SIGUIENTE SERVIDOR PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO: ▪ SERVIDOR *LENOVO MOD. X3250 M5, RACKEABLE, PROC. INTEL XEON 4C*

		E3-1231V3, 4 HDD DE 600GB, RAM DE 8GB, FUENTE REDUNDANTE Y ACCESORIOS - SE REALIZO PRUEBAS NECESARIAS Y QUEDADO FUNCIONANDO CORRETAMENTE
20	PROVISIÓN Y CAMBIO DE 2GB DDR3L RAM, 1600 MHZ	- SE REALIZO LA PROVISION Y CAMBIO DE COMPONENTES DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS: ▪ *4 (CUATRO) SERVIDORES LENOVO MOD. X3850 X6, RACKEABLE, PROCES. DE 2.0 GHZ, 4 HDD DE600 GB, RAM DE 128 GB* - SE REALIZARON LAS PRUEBAS NECESARIAS Y QUEDARON FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Elaborado por	Aprobado por
Nombre: David Vera	Nombre: Marcelo Demestri
Firma:	Firma:
Fecha: 03/12/19	Fecha: 03/12/19

comtel
DAVID VERA
COORDINADOR TÉCNICO

comtel
Marcelo Demestri
Sub Gerente de Proyectos

Enrique Gómez de la Fuente
Jefe de Redes y Servidores

Coordinadora de Mant. y Verificación de Procesos Internos