ASUNCION, 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOTA DE RECEPCION

CONSTE QUE LA REPARACION SOLICITADA POR ESTA SECCION PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, CHAPA N° ACY 025, SEGÚN ORDEN DE USO EXTERNO N° 283, FUERON VERIFICADOS HASTA DONDE PERMITE SER VISUALIZADO EN FORMA EXTERNA Y PUESTOS A PRUEBA EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA, DANDO ASI LA CONFORMIDAD DE LOS MISMOS YA QUE SE ENCUENTRA A PRECIO DE CONTRATO Y/O DE MERCADO.

p/p **LEANDRO OVELAR SAMANIEGO**
PERSONAL SERV. MECANICO

WALTER DANIEL RODAS SAUCEDO
FUNC. RESP. DE TALLERES

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
ENCARGADO SECCION TALLERES

TRAKS-CAR

Tels.: 0985 890 965 - 0971 551 443
Mail: traks-car1@hotmail.com/ trakscar@gmail.com

San Lorenzo 05 de Noviembre del 2019

Señor Francisco Benitez
Jefe de la Sección de Talleres (BNF)

Me dirijo a usted con su debido respeto correspondiente al **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Contrato Abierto BNF LPN N° 386/2019 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS" I.D N° 355.595**

Camioneta Mitsubishi Chapa N° ACY 025				
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	MITSUBISHI MONTERO CORTO AÑO 1993/1996/2000 - CAJA DE TRANSFERENCIA Y 4X4			
1.6	Bomba central de embrague.	1	696.000	696.000
1.7	Bomba auxiliar de embrague.	1	639.000	639.000
1.9	Cruceta cardan trasero.	2	390.000	780.000
1.10	Cruceta cardan delantero.	2	390.000	780.000
7	MITSUBISHI MONTERO CORTO AÑO 1993/1996/2000 - REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO – ALTERNADOR			
1.1	Carbón depresor.	1	106.000	106.000
1.2	Rotor rebobinado.	1	376.000	376.000
1.3	Campo rebobinado.	1	319.000	319.000
1.4	Plaqueta de diodo.	1	206.000	206.000
1.5	Regulador de voltaje.	1	319.000	319.000
1.6	Reten depresor de freno.	1	106.000	106.000
1.7	Ruleman.	1	85.000	85.000
1.8	Carbón.	1	85.000	85.000
1.9	Colector de rotor.	1	184.000	184.000
11	MITSUBISHI MONTERO CORTO AÑO 1993/1996/2000 - BOMBA INYECTORA			
1.2	Juego de juntas	1	213.000	213.000
1.3	Bujes	1	213.000	213.000
1.4	Resortes de cabezal	1	206.000	206.000
1.9	Juego de reparo de picos	1	284.000	284.000
1.10	Eje de acelerador	1	284.000	284.000
1.11	Calce de bomba de presión	1	284.000	284.000
1.12	Dado de presión	1	284.000	284.000
1.13	Perno deslizante	1	284.000	284.000
1.14	Rodillo	1	284.000	284.000
1.16	Limpieza de picos, mantenimiento y calibración	1	248.000	248.000
		Total		7.265.000

Sin otra particularidad y quedando atento a cualquier consulta o duda
Saludos

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento
05 NOV 2019

Jorge Claudio Maure
Propietario

Contacto Directo
Tels: 021.582753 // 0971-551443
Mail: traks-car1@hotmail.com trakscar@gmail.com