Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 2465

Informe de Recepción

Proveedor: TES INGENIERIA S.A. **Fecha:** 21/10/22

Orden provision/trabajo: 10

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	881	Reparacion Switch16 puertos GbE PoE	UTICs	Unidad	1,0000	1094400	1094400
2	882	Mano de Obra por Reparacion Switch16	UTICs	Unidad	1,0000	729600	729600

Total General: 1824000

Observación: Corresponde a la LCO N°11/2021 Sistema de Circuito Cerrado de TV-CCTV

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 21/10/22

Recibido Por: LIC. CARLOS MEZA

Fecha: 21/10/22

TES Ingeniería S. A.
Telecomunicación Electrónica
y Servicios de Informática

Dirección: 14 de abril 3755 c/Paraguay
Teléfono: 0971550294 0981/223935

Asunción, 21 de octubre de 2022.-

Señores
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
Referencia: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV – CCTV Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE - PLURIANUAL"
ID N° 399.332
Presente

Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de comunicar la culminación exitosa de los trabajos Correctivos en la Estación de Aislamiento, específicamente para la reparación de los equipos que fueron dañados por una descarga atmosférica.

Descripción del Bien	Cantidad
Mantenimiento Correctivo- San Lorenzo -DIGESIT-Aislamiento	
Reparacion Switch16 puertos GbE PoE	1
Mano de Obra por Reparacion Switch16 puertos GbE PoE	1

Los trabajos se realizaron de acuerdo a las especificaciones técnicas emanadas del pliego de bases y condiciones.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Héctor Ríos
TES Ingeniería S.A.

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

Recibido
21/10/22
Lic. Carlos A. Mez
Director de Infraestructura
Operaciones - Unidad TIC
SENACSA

TES Ingeniería S. A.
Telecomunicación Electrónica
y Servicios de Ingeniería

14 de Abril N° 3255
c/ Paraíso - Bo. San Pablo.
Asunción- Paraguay
Servicios de Informática
Cableado estructurado
Programación
Instalación de Redes y Fibra Óptica
Construcción de edificios

Dirección: 14 de abril 3255 c/Paraíso
Teléfono:021550294 0981420986

Fotos del Trabajo realizado.

Se realizaron las correcciones correspondientes.



Se verifica en la foto el Switch en Funcionamiento.

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

TES Ingeniería S. A.
Telecomunicación Electrónica
y Servicios de Ingeniería

14 de Abril Nº 3255
c/ Paraíso - Bo. San Pablo
Asunción - Paraguay
Servicios de Informática
Cableado estructurado
Programación
Instalación de Redes y Fibra Óptica
Construcción de edificios

Dirección: 14 de abril 3255 c/Paraíso
Teléfono: 021550294 0981423986





Equipo de transmisión funcionando. Equipo de transmisión sin conexión debido la falta de energía hacia el tinglado donde se encuentran 4 cámaras en este enlace de FO.

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

TESIngeniería S. A.
Telecomunicación Electrónica
Alarmas del Ecuador

Dirección: 1 de abril 3055 ciudadela
Teléfono:0215000296 0981429535

Estado anterior de las Imágenes en la pantalla del NVR:



Estado actual de las Imágenes en la pantalla del NVR:

Se verificaron todos los equipos y se hicieron los cambios necesarios, pero el sector del tinglado no tiene energía eléctrica por lo que ese sector no puede funcionar las cámaras por falta de energía.



Visualizaciones luego de Reparación y verificación general, en el tinglado sin energía, cuando se arregle dicho sector se espera que vuelvan las imágenes.