GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

44

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAG093
CHASIS: MPATFR85HBT100468
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12688

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 149 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N° 6 ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
3	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
4	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	4.4 CORREA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

45

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG093
CHASIS:	MPATFR85HBT100468
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12688

3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.2 PRECAP
1	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

43

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG093
CHASIS:	MPATFR85HBT100468
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12689

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 149 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N° 6 ASUNCION
1	UNIDAD	9.28 CORREA A/A
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
4	UNIDAD	17.7 TOVERA ELECTR?NICA
1	UNIDAD	17.8 SOLENOIDE ALIMENTADORA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR: .....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2.1.01

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

53

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ796
CHASIS:	8AJFS8CD1015459
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12639

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 160 - LOTE Nº 7
		COMISARIA N ° 113 CAPITAN MEZA ITAPUA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.18 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RETEN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	7.10 GUARDAPOLVOS DE HOMOCINETICAS
1	UNIDAD	7.11 TULIPAS DE HOMOC. LADO CAJA
1	UNIDAD	7.12 TULIPAS DE HOMOC. LADO RUEDA
6	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS DAVID ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 10

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

54

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ796
CHASIS:	8AJFS8CD1015459
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12639

1	UNIDAD	9.3 BOMBA DE AGUA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Prod.nº 12.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com