Informe fotografico de tareas realizadas, instalacion de cañerias y ramales en el marco de la obra Cambio de Cañerias Essap.
Correspondiente a la orden de trabajo 1 - Fecha 11/11/20221

Tramo 1

Direccion — Avay entre Mexico y EEUU

imagen 1 y 2: intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Avay	

Tramo 2

Direccion — Avay entre Iturbe y Mexico

imagen 1 y 2: intevencion de troncal de 100mm y 60 mm, ramales 3/4 caño tricapa Calle Avay	

Procel INGENIERIA
Ing. Augusto Orellado Narváez

Tramo 3

Direccion Iturbe entre Avay y Loma Valentinas

imagen 1 y 2: intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Iturbe		

Tramo 4

Direccion Parapiti entre Avay Y Rodriguez de Francia

Imagen 1 y 2: intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Parapiti		

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Tramo 5

Direccion Parapiti entre Rca. De Colombia y Rodriguez de Francia

imagen 1 y 2: Intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Parapiti		

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Orellado Narváez