HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

40

# Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **CBX750**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **RC18-2632000,** a la fecha con 12.338 **kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **100.257**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Bujia

Cambio de Filtro de aire

Cambio de filtro de aceite

Cambio de aceite

Cambio de Bateria

Cambio de Pastilla de freno

Cambio de Zapata de freno

Cambio de cubierta trasera

Cambio de cubierta delantera

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 5.384.541**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **06** días del mes de **septiembre de 2022**.-

Atentamente,

AV. DR. E. AYALA

Guillermo Aguero
**Jefe de Postventa**
**Honda Motos & Productos de Fuerza**

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

44

## Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750X**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC7291FK100129,** a la fecha con **kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **100.188**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Bujia

Cambio de Filtro de aire

Cambio de filtro de combustible

Cambio de aceite

Cambio de filtro de aceite

Cambio de Bateria

Cambio de Pastilla de freno delantero

Cambio de Pastilla de freno trasero

Cambio de corona

Cambio de cadena

Cambio de piñon

Cambio de manillar de embrague

Cambio de foco delantero

Cambio de liquido radiador

Cambio de cabo acelerador

Cambio de relay arranque

Cambio de relay señalero

Cambio de reten amortiguador

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 8.281.357**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **06** días del mes de **septiembre de 2022**.-

DIESA S.A.

HONDA
**DIESA S.A.**
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Atentamente,

Guillermo Agüero
**Jefe de Postventa**
**Honda Motos & Productos de Fuerza**

HONDA
**DIESA S.A.**
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

49

## Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750X**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC90A8LK400500,** a la fecha con **kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **100.220**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Bujia

Cambio de Filtro de aire

Cambio de filtro de combustible

Cambio de aceite

Cambio de filtro de aceite

Cambio de Bateria

Cambio de Pastilla de freno delantero

Cambio de Pastilla de freno trasero

Cambio de corona

Cambio de cadena

Cambio de piñon

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 6.359.084**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **06** días del mes de **septiembre de 2022**.-

Atentamente,

Guillermo Aguero
**Jefe de Postventa**
**Honda Motos & Productos de Fuerza**

HONDA
**DIESA S.A.**
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

53

## Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **CBX250**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **RC18-26319999,** a la fecha con 16.799 **kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **100.219**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Bujia

Cambio de Filtro de aire

Cambio de filtro de aceite

Cambio de aceite

Cambio de Bateria

Cambio de Pastilla de freno

Cambio de Zapata de freno

Cambio de disco de embrague

Cambio de separador embrague

Cambio de placa inferior

Cambio de plaza superior embrague

Cambio de juego reten susp. Delantera

Cambio de junta tapa balancín

Cambio de junta carter

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 7.654.650**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **22** días del mes de **julio de 2022**.-

Atentamente,

AV. DR. E. AYALA KM. 4 1/2 DIESA ASUNCION PARAGUAY

Guillermo Aguero
**Jefe de Postventa**
**Honda Motos & Productos de Fuerza**

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

57

# Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **CBX750**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **RC18-2622400** y a la fecha con **49.438 kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **100.276**.

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

- Mantenimiento general (Aceite, filtro de aceite, filtro de aire, bujías)
- Cambio de batería
- Cambio de pastilla de freno y zapata de freno
- Cambio de junta de cárter

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 5.543.596.**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **once** días del mes de **julio de 2022**.-

Atentamente,

AV. DR. E. AYALA

Guillermo Agüero
**Jefe de Postventa**
**Honda Motos & Productos de Fuerza**

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

C4

# Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750X**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC90A1LK400502** y a la fecha con **8.314 kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **100.519**.

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

- Mantenimiento preventivo (aceite, filtro de aceite)
- Cambio de batería
- Cambio de pastilla de freno trasero
- Cambio de manivela de embrague
- Cambio de líquido refrigerante

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 2.488.492.**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **doce** días del mes de **julio de 2022**.-

Atentamente,

Guillermo Agüero
**Jefe de Postventa**
**Honda Motos & Productos de Fuerza**