ASUNCIÓN, 31 DE MARZO DE 2025

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONSTE QUE LAS CUBIERTAS SOLICITADAS POR ESTA SECCION PARA EL TOYOTA FORTUNER CHAPA N° BXA 157, SEGÚN ORDEN DE USO EXTERNO N° 1.130, FUE VERIFICADO HASTA DONDE PERMITE SER VISUALIZADO EN FORMA EXTERNA Y PUESTO A PRUEBA EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA, DANDO ASI LA CONFORMIDAD YA QUE SE ENCUENTRA A PRECIO DE CONTRATO.

Personal Serv. Mecánico
JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

OSCAR RENE LEGUIZAMON
Func. Sección Talleres

JUAN ALBERTO GRAY MEDINA
Jefe
Sección Talleres