48

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DIRECCION DE POLICIA CAAGUAZU	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:050
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cuadruple	1
1.2	Eje de mando	1
1.3	Anillos sincronizadores	5
1.4	Eje ranurado	1
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	5
1.6	Engranaje marcha atr?s	1
1.7	Rulemanes	5
1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
1.19	Cambio de aceite diferencial p/Litro	10
1.20	Mano de obra	1
2.1	Brazo pitman	1
2.2	Bomba de direcci?n hidr?ulica	1
2.3	Cambio de fluido de direcci?n hidr?ulica p/Litro	2
2.4	Ca?o de alta presi?n de direcci?n hidr?ulica	1
2.5	Reparar eje cardanica de direcci?n	1
2.6	Barra Larga de Direccion	1
2.7	Barra Corta de direccion	1
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	1
2.11	Ruleman punta eje	4
2.12	Reten punta eje	2
2.13	Reparaci?n de sinf?n de Direcci?n	1
2.14	Mano de obra	1
3.1	Amortiguador trasero c/u	2
3.2	Amortiguador delantero c/u	2
3.6	Juego de perno punta eje	2
3.7	Juego de elasticos - delantero	1
3.8	Juego de elasticos - trasero	1
3.12	Mano de obra	1
4.1	Cambiar disco de embrague	1
4.2	Cojinete de empuje	1
4.3	Plato de presi?n	1
4.4	Ruleman piloto	1
4.5	Bomba Central de Embrague	1
4.7	Reten de bancada	1
4.8	Bomba Auxiliar de Embrague	1
4.10	Mano de obra	1
5.1	Fibras de freno - ambos	4
5.5	Tambor freno trasero - ambos	2
5.8	Cilindro de freno trasero	2
5.14	Reparacion completa de freno de aire	1
5.15	Valvula comando de freno de mano	1
5.16	Mano de obra	1
6.12	Cambio de motor de arranque	1
6.25	Faro delantero	2
6.26	Faro trasero completo	2
6.27	Correa de alternador	2
6.28	Mano de obra	1
7.2	Filtro de combustible	2
7.4	Filtro de aceite	1
7.5	Filtro de aire	1
7.10	Cambio de aceite de motor p/Litro	18
7.13	Turbo	1
7.21	Juego de Juntas	1
7.22	Juego de Valvulas	1
7.23	Juego de Reten de Valvula	1
7.28	Guia de valvulas	12
7.29	Cepillada de tapa motor	1
7.46	Regular valvulas	12
7.47	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	12
7.48	Mano de obra	1
8.27	Espejo retrovisor izq	1
8.28	Espejo retrovisor der	1
8.36	Mano de obra	1
HIDRANTE	MERCEDES BENZ	
CHASIS Nº:	9BM695014WB156523	
CHAPA Nº:	BRK 485 PY	
KILOMETRAJE		

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Activ. Jad 04

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller