COMANDO DE REGIONES AEREAS
Departamento De Administración y Finanzas
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los..20...días del mes de setiembre el año dos mil veinte y uno, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino Nº 1792, Ñu Guazú, estando presente el SA TEC JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ BARRIOS, Jefe División de Control Interno del Comando de Regiones Aéreas, S1° TEC PEDRO SAÚL BORDÓN FIGUEREDO, miembro de Comité de Recepción y Representante de la Empresa **RV SERVICE**, en el mismo acto hace vista de la recepción de los servicios el personal de Auditoria Interna de la Fuerza Aérea, el SA TEC LEONARDO DANIEL SOLIS y se procede a la recepción de los mismos conforme al Contrato Nº 08/2021 de la Fuerza Aérea, Orden de Compra y/o Servicio Nº 93/2021 y la Nota de Remisión N°.001/2021 ; 002/2021.

Se detallan a continuación los Bienes y Servicios Recepcionados
ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS.

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER DCP 8085DN ROTULADO N° 1765
1	Evento	Cambio de cilindro fotoconductor
1	Evento	Cambio de hilo de corona
1	Evento	Cambio de película de función
1	Evento	Ruedas de separación de bandeja
1	Evento	Cambio de unidad de imagen
1	Evento	Cambio de frame
1	Evento	Cambio de placa fuente
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON 1435 I ROTULADO N° 2042
1	Evento	Cambio de cilindro fotoconductor
1	Evento	Cambio de rodillos de presión
1	Evento	Cambio de módulo de copiado
1	Evento	Cambio de rodillo de arrastre
1	Evento	Cambio de engranajes
1	Evento	Cambio de lámina fusor superior
1	Evento	Cambio de fil
1	Evento	Recambio de unidad de imagen
1	Evento	Cambio de placa fuente

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
FUERZA AEREA PARAGUAYA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO DE REGIONES AEREAS
Control Interno

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
FUERZA AEREA PARAGUAYA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO DE REGIONES AEREAS
COMITE DE RECEPCION

En prueba de conformidad con la recepción de los detallado más arriba, siendo las once horas, se procede a labrar la presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Representante de la Empresa

PEDRO SAUL BORDON FIGUEREDO
S1° TEC-MIEMBRO DE COMITÉ DE RECEPCION

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
SA TEC – JEFE DIV. CONTROL INTERNO COMREGAER