MECANICAR

PLANILLA DE SERVICIOS
INFORME TECNICO

Propietario: MADES
Tipo: TOYOTA HILUX
Color: BLANCO
Fecha: 31/8/2023
Chapa: HCU 452
Kms. 246.260

TRABAJOS REALIZADOS

Cantidad	Descripción			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 RETIFICACION DE TAMBOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RETIFICACION DE TAMBOR			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE DISCO DE FRENO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE FRENO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DEMORDAZA DE FRENO			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE CUBRE DISCO C/U			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBRE DISCO			

MECANICAR S.A

CYNTHIA BENÍTEZ
Mecanicar S.A.

Conforme Cliente

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Talleres y Transporte

Ic. Cristian Ferre
Transporte y Ta
MADES

info@mecanicar.com.py
tel.: (595 21) 282 450 / 291 467
Cervantes 1205 c/ Arroyo Mburicao
www.mecanicar.com.py
Asunción · Parguay