Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I.
Representante General de
Daimler AG para la Marca
Mercedes-Benz en Paraguay

Limpio, 19 de Noviembre de 2021

Señores

Dirección de Apoyo de Servicio de la Armada

PRESENTE

Nos dirigimos a ustedes con relación al vehículo de la Marca: Mercedes Benz Modelo: 1721/52 CHAPA: EAG 628 y le comunicamos lo siguiente:

La unidad presenta un ruido anormal en el sistema de suspensión donde se procede a la verificación y cambios de rotulas, grilletes y amortiguadores de suspensión, además del mantenimiento del tren delantero procediendo al cambio de juntas y retenes así como del espiral delantero

Además,la unidad presentaba ruidos en la caja a lo cual se cambió reten y juego de junta reductora, también así se procedió a verificar el sistema de embrague cambiando disco por desgaste y soporte de caja.Con respecto a frenos, se diagnosticó desgaste en las fibras, y se procedió al cambio de fibras y rectificación de tambor.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos atentamente.-

Atte.

Oscar Agüero
Auxiliar del Dpto. de Licitaciones
Condor S.A.C.I.

Carlos Antonio Gomarra
SOP - AJT

Oscar Agüero

CONDOR SACI

Scanned by TapScanner

Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I.
Representante General de
Daimler AG para la Marca
Mercedes-Benz en Paraguay

Limpio, 15 de noviembre del 2021

Señores
COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIO
PRESENTE

PRESUPUESTO N° 002/2021

Para la reparación de un camión con las siguientes características :

CHASIS	9BM384074BB732909
MATRICULA	EAG 628
MODELO	OF 1721/52
KILOMETRAJE	142524
O.T. Nº.	227.033

ÍTEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	PRECIO TOTAL
	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión			
11.1	Retén piñon	1	266.333	266.333
11.2	Mano de Obra	1	121.000	121.000
11.3	Juego de junta reductora	1	955.961	955.961
11.4	Mano de Obra	1	121.000	121.000
	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de suspensión			
13.1	Cambio de amortiguador delantero	1	554.095	554.095
13.2	Mano de Obra	1	121.000	121.000
13.3	Cambio de bieletas con bujes (juego)	1	697.976	697.976
13.4	Mano de Obra	1	121.000	121.000
13.5	Cambio de grilletes elásticos	1	749.671	749.671
13.6	Mano de Obra	1	121.000	121.000
	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague			
14.1.	Cambio disco de embrague	1	1.680.654	1.680.654
14.2	Mano de Obra	1	121.000	121.000
14.3	Cambio soporte de metal caja	1	421.346	421.346
14.4	Mano de Obra	1	121.000	121.000
	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de freno			
15.1	Cambio fibra de freno delantero, trasero con rectificación de tambor (juego)	1	1.885.761	1.885.761
15.2	Mano de Obra	1	121.000	121.000
	Servicio de reparación y mantenimiento de Tren delantero			
18.1	Cambio espiral delantero	1	309.609	309.609
18.2	Mano de Obra	1	121.000	121.000
18.3	Cambio de reten piñon diferencial	1	266.333	266.333
18.4	Mano de Obra	1	121.000	121.000
18.5	Juntas y retenes	1	1.050.026	1.050.026
18.6	Mano de Obra	1	121.000	121.000
			TOTAL	**10.168.765**

En caso de aceptación del presupuesto,rogamos nos hagan llegar copia del mismo debidamente autorizado, con la Orden de Servicio correspondiente, para el inicio de los respectivos trabajos. Este Presupuesto puede sufrir modificaciones toda vez que el trabajo así lo requiera.

<u>Plazo máximo de entrega</u>: 3 (tres) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Servicio.

Atentamente.

Oscar Agüero
Auxiliar del Dpto. de Licitaciones
Condo. S.A.C.I.

CONDOR S.A.C.I.

Aceptado por
Carlos Antonio Gamarra
SOP AJT

Scanned by TapScanner