Airmect

Nº 0010674

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 11-09-2023 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.RE

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	A.A. CENTRAL MODELO CHILLER						

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Provisión de Gas refrigerante f 22
* Mano de obra por carga de gas Refrigerante
* Provisión de contactor trifasico Bobina de 220 v. 80 amp.
* Mano de obra por (carga de gas refrigerante) cambio de contactor trifásico.
* Mano de obra por reparación de Eje del condensador, desmontaje trabajo de torneria, cambio de rulemanes y montajes.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Nº 0010673

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 11-07-2023 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	A A	CENTRAL	MODELO	CHILLER			

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* C) Controles de agua: Limpieza del tanque de agua fría, verificación de la presencia de aire en el sistema y purgado del mismo, verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas. Durante el dicho invierno, se deberá hacer funcionar
* D) Tratamiento del AGUA: debe establecerse un tratamiento adecuado del agua para evitar la corrosión, lodos, algas y sedimentos (uniones flexibles y válvulas) Deberán especificarse las denominaciones químicas de los productos que van a utilizarse y las concentraciones en que estos productos van a ser.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Mantenimiento y Servicios

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010672

Fecha: 11-09-2023 Solicitante: Mantenimiento.

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	A.A. CENTRAL	MODELO	CHILLER				

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mano de obra por verificación y purga de Humedad en circuito de compresor del chiller.
* Mano de obra por verificación del nivel de aceite y viscosidad del compresor con ajuste de nivel.
* Mano de obra por limpieza Verificación y ajuste de la estructura del equipo compresor.
* B) Bombas de Agua - medición del consumo eléctrico, verificación de la presión de succión y de impulsión, lubricación del motor verificación del estado de las válvulas, limpieza de filtro tipo Y.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Oficial AAT Ever R. Jara

Jefe del Departamento de Mantenimiento

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES — Dpto. Mantenimiento y Servicios — REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Nº 0010670

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 11-09-2023 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	A.A CENTRAL MODELO CHILLER						

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mano de obra por mantenimiento de Tablero de mando de Compresores y motobomba de agua, verificación de ventilador, motobombas, protector térmico, cambio de terminales, temporizadores, presostatos y sustitución de cables de interconexión (de 70 mm²) 2.
* Mano de obra por verificación ajuste de pulsadores, llaves termomagnéticas contactores del compresor.
* Mano de obra por mantenimiento de Equipos CHILLER: A) verificación de temperatura de entrada y salida de agua, presión a la entrada y salida medición del consumo eléctrico de los motores ventiladores y compresores limpieza de las serpentines del condensador

Conforme Cliente

Firma

Nombre Hugo Yr

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Informe Mantenimiento y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY