SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 08:20 hs del dia 24 de marzo del año dos mil veintitres**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** según Informes Tecnicos Nº **3331,3332,3333**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.584, ubicado en la Ayudantia del GTA.
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control
1	UNIDAD	Mano de Obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 11.794, ubicado en la Oficina del Jefe del Escuadron SETAM.
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control
1	UNIDAD	Mano de Obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 6046 , ubicado en la Sala de Tecnicos del GTA.
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION * FUERZA AEREA * SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR * DIV. MAT. Y SUMINISTROS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION * FUERZA AEREA * SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR * CONTROL INTERNO

COMPU NEW & ASOCIADOS

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control
1	UNIDAD	Mano de Obra

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 12:00 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

COMPU NEW & ASOCIADOS

....

Entregue Conforme

.....

Recibí Conforme
ALCIDES DUARTE
S1° TEC - JEF.MAT.Y SUMINISTRO

.....

Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
SA AVC - JEFA CONTROL INTERNO

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 10:00 hs del dia 27 de marzo del año dos mil veintitres**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** según Informes Tecnicos Nº **3334, 3335, 3336.**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9763 , ubicado en la oficina del Cmdte Escuadron Material del GTA.
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control
1	UNIDAD	Mano de Obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.305, ubicado en la Sala de Pilotos del GTA
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671, ubicado en el Departamento Administrativo SETAM, Planta Alta
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra

COMPU NEW & ASOCIADOS

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 12:00 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

.....

Entregue Conforme

.....

Recibí Conforme
ALCIDES DUARTE
SI° TEC. JEF.MAT.Y SUMINISTRO

.....

Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
SA AVC - JEFA CONTROL INTERNO

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 09:00 hs del dia 28 de marzo del año dos mil veintitres**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** según Informe Tecnico Nº **3337,3338.**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.672 , ubicado en la Sala de Espera de la Comandancia del GTA.
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador
1	UNIDAD	Mano de Obra

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION FUERZA AEREA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR DIV. MAT. Y SUMINISTROS

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION FUERZA AEREA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR CONTROL INTERNO

COMPU NEW & ASOCIADOS

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 12:00 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

.....

Entregue Conforme

.....

Recibí Conforme
ALCIDES DUARTE
S1° TEC- JEF.MAT.Y SUMINISTRO

.....

Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
SA AVC- JEFA CONTROL INTERNO