000166

SERVICE REPUESTOS "PIROY"

TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS

Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos

Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales

Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima

Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1181806-9

INFORME DE SERVICIOS

Nº 000030

Asunción, 13 DE junio de 2018

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS
	LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER
	SCANER AOC 19200 DPI
1	*Cambio de motorcito*
2	*Cambio de placa principal*
2	*Cambio de sensores*
2	*Desarme del equipo*
2	*Limpieza de rodillos de goma de arrastre de papel*
2	*Lubricación general*
2	*Mantenimiento general*
1	*Reparación de motorcito*

Nº de Serie: T200043002636, T200043002649

SEGÚN PRESUPUESTO Nº 19

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO'Y
RUC: 1181806-9

Lic. Aurelia E. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Norma L. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

000167

SERVICE REPUESTOS "PIROY"

TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS

Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos

Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales

Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima

Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1181806-9

INFORME DE SERVICIOS

Nº 000031

Asunción, 13 DE junio de 2018

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS
	LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER
	Scanner ACER 3300 U, con transformador, cable USB, manuales y drivers.
2	*Cambio de motorcito*
2	*Cambio de placa principal*
2	*Cambio de sensores*
2	*Desarme del equipo*
2	*Limpieza de rodillos de goma de arrastre de papel*
2	*Lubricación general*
2	*Mantenimiento general*

Nº de Serie: WR14600012SS, WR14600082SS

SEGÚN PRESUPUESTO Nº 20

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO'Y
RUC: 1181806-9

Lic. Aurelia C. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Norma L. Valdez Miranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

000168

SERVICE REPUESTOS "PIROY"

TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS

Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos

Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales

Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima

Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1181806-9

INFORME DE SERVICIOS

Nº 000032

Asunción, 13 DE junio de 2018

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS
	LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER
	Scanners CANON image formula mod. P-215II con cable usb, cargador, cd y manual.
10	*Cambio de motorcito*
10	*Cambio de sensores*
10	*Desarme del equipo*
10	*Lubricación general*

Nº de Serie: 21GY316485, 21GY316487, 21GY316489, 21GY316492, 21GY316494

21GY316496, 21GY316498, 21GY316501, 21GY316504, 21GY316507

SEGÚN PRESUPUESTO Nº 21

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO'Y
RUC: 1181806-9

Lic. Aurelia C. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Norma L. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

000169

SERVICE REPUESTOS "PIROY"

TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS

Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos

Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales

Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima

Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1181806-9

INFORME DE SERVICIOS

Nº 000033

Asunción, 14 DE junio de 2018

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS
	LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER
	Scanners CANON image formula mod. P-215II con cable usb, cargador, cd y manual.
10	*Cambio de sensores*
10	*Desarme del equipo*
10	*Lubricación general*

Nº de Serie: 21GY316510, 21GY316512, 21GY316514, 21GY316519, 21GY316521

21GY316524, 21GY316531, 21GY316537, 21GY316539, 21GY316542

SEGÚN PRESUPUESTO Nº 22

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO'Y
RUC: 1181806-9

Lic. Aurelia C. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Norma L. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

000171

SERVICE REPUESTOS "PIROY"

TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS

Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos

Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales

Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima

Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1181806-9

INFORME DE SERVICIOS

Nº 000034

Asunción, 14 DE junio de 2018

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS
	LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER
	Scanners CANON image formula mod. P-215II con cable usb, cargador, cd y manual.
10	*Cambio de sensores*
10	*Desarme del equipo*
10	*Lubricación general*

Nº de Serie: 21GY316544, 21GY316546, 21GY316548, 21GY316550, 21GY316552

21GY316554, 21GY316556, 21GY316558, 21GY316560, 21GY316563,

SEGÚN PRESUPUESTO Nº 23

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO'Y
RUC: 1181806-9

Lic. Aurelia C. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Norma L. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

000172

SERVICE REPUESTOS "PIROY"

TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS

Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos

Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales

Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima

Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1181806-9

INFORME DE SERVICIOS

Nº 000035

Asunción, 14 DE junio de 2018

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS
	LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER
	Scanners CANON image formula mod. P-215II con cable usb, cargador, cd y manual.
10	*Cambio de sensores*
10	*Desarme del equipo*
10	*Lubricación general*

Nº de Serie: 21GY316565, 21GY316567, 21GY316569, 21GY316571, 21GY316575

21GY316577, 21GY316579, 21GY316581, 21GY316583, 21GY316585

SEGÚN PRESUPUESTO Nº 24

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO'Y
RUC: 1181806-9

Lic. Aurelia C. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Norma L. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

000173

SERVICE REPUESTOS "PIROY"

TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS

Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos

Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales

Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima

Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1181806-9

INFORME DE SERVICIOS

Nº 000036

Asunción, 15 DE junio de 2018

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS
	LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER
	Scanners CANON image formula mod. P-215II con cable usb, cargador, cd y manual.
10	*Cambio de sensores*
10	*Desarme del equipo*
10	*Lubricación general*

Nº de Serie: 21GY316645, 21GY316742, 21GY316744, 21GY316753, 21GY316762

21GY316765, 21GY316773, 21GY316775, 21GY321548, 21GY321551

SEGÚN PRESUPUESTO Nº 25

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO'Y
RUC: 1181806-9

Lic. Aurelia E. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Norma L. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

000170

SERVICE REPUESTOS "PIROY"	RUC: 1181806-9
TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS **Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos** **Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales** Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay	INFORME DE SERVICIOS **Nº 000037**

Asunción, 15 DE junio de 2018

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS
	LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER
	Scanners CANON image formula mod. P-215II con cable usb, cargador, cd y manual.
5	*Cambio de placa principal*

Nº de Serie: 21GY321554, 21GY321556, 21GY321558, 21GY321561, 21GY321564

SEGÚN PRESUPUESTO Nº 26

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....
Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO'Y
RUC: 1181806-9

Lic. Aurelia E. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Norma L. Valdez Miranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

000163

SERVICE REPUESTOS "PIROY"

TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS

Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos

Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales

Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima

Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1181806-9

INFORME DE SERVICIOS

Nº 000038

Asunción, 15 DE junio de 2018

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS
	LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER
	Scanner CANON Image Formula mod. DR-M160 II con manual y accesorios.
10	*Cambio de motorcito*
10	*Cambio de sensores*
10	*Desarme del equipo*
10	*Lubricación general*
10	*Mantenimiento general*

Nº de Serie: 21GY321567, 21GY321569, 21GY321572, 21GY321575, 21GY321578

21GY321583, 21GY321587, 21GY321591, 21GY322509, 21GY322514

SEGÚN PRESUPUESTO Nº 27

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....
Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO'Y
RUC: 1181806-9

Lic. Aurelia E. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Norma L. Valdez Miranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

000164

SERVICE REPUESTOS "PIROY"

TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS

Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos

Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales

Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima

Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1181806-9

INFORME DE SERVICIOS

Nº 000039

Asunción, 15 DE junio de 2018

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS
	LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER
	Scanner CANON Image Formula mod. DR-M160 II con manual y accesorios.
3	*Cambio de motorcito*
3	*Desarme del equipo*
3	*Cambio de placa principal*

Nº de Serie: 21GY322517, 21GY322520, 21GY322523

SEGÚN PRESUPUESTO Nº 28

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....
Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO'Y
RUC: 1181806-9

Lic. Aurelia E. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Norma L. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

000165

SERVICE REPUESTOS "PIROY"

TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS

Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos

Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales

Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima

Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1181806-9

INFORME DE SERVICIOS

Nº 000040

Asunción, 15 DE junio de 2018

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS
	LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER
	Scanner CANON Image Formula mod. DR-M160 II con manual y accesorios.
4	*Cambio de placa principal*
5	*Reconfiguración en la estación de trabajo*

Nº de Serie: 21GY322526, 21GY322530, 21GY322534, 21GY322537

SEGÚN PRESUPUESTO Nº 29

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....Lezcano B.....
Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO'Y
RUC: 1181806-9

Lic. Aurelia E. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Norma L. Valdez Miranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos