MECANICAR

PLANILLA DE SERVICIOS
INFORME TECNICO

Propietario: MADES
Tipo: TOYOTA HILUX
Color: BLANCO
Fecha: 20/2/2024
Chapa: HAB 497
Kms. 232.963

TRABAJOS REALIZADOS

Cantidad	Descripción			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE POLEA LOCA			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE POLEA LOCA			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE BIELETAS			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 REPARACION DEL CABLEADO DE MOTOR DE ENCASTRE DE 4X4			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR REPARACION DE CABLEADO DE MOTOR DE ENCASTRE DE 4X4			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 ALINEACION DE RUEDAS			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 RECTIFICACION DE DISCO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE DISCO			

MECANICAR S.A

CYNTHIA BENÍTEZ
Mecanicar S.A.

Conforme Cliente

Sr. Cristhian Benítez, Jefe
Dpto. de Transporte y Talleres
MADES