Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

INFORME TECNICO

Presup. Nro 017 - Direcc. De apoyo y Servicio
RUC: 80008740-2
Dirección: Estrella y Estero Bellaco
Fecha de entrega del Servicio: 15/10/2020.
Teléfono (021) 441 454

Señor/es
Cap N DEM Osmar Areco
Jefe de Departamento Administrativo
Dirección de Apoyo de Servicio
Presente

DATOS TECNICOS

Equipo Acondicionador de Aire

Capacidad: 60.000 BTU Tipo: Split

Cod. Patrimonial: 8004084

Volt:	380	Amperaje:	8,5-8,6-8,9
PSI Alta:	0	PSI Baja:	65
Temp. Ent. Evap:	34	Temp. Sal. Evap:	11
Temp. Ent. Cond:	26	Temp. Sal. Cond:	37

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN" ID Nº 377.852

Item	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad
4.20	Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y	Unidad	1
4.1	Carga de gas refrigerante por litro	Unidad	3
4.2	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1
4.12	Cambio de capacitor	Unidad	2

Conformidad del Cliente
Dirección de Apoyo de Servicio
Comando de la Armada

Dpto. Técnico
Innovar Servicios Ing.

Osvaldo Benítez A.
Osvaldo Noel Benítez
innovar
Servicios de Ingeniería

Dirección: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno
e-mail.: Innovar.asistencias@gmail.com
tel.: (021) 780 025 Cel.: 0984 996 394
Limpio- Paraguay