Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4781

Informe de Recepción

Proveedor: SIEMI S.R.L. **Fecha:** 13/03/25

Orden provision/trabajo: 17

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1831	Transporte por km (camioneta) punto de	División Electrom	kilómetros	324,0000	9923	3215052
2	1834	Reparación de motor de arranque - Gene	División Electrom	Unidad	1,0000	2532098	2532098

Total General: 5747150

Observación: Corresponde al Grupo Generador Eléctrico de 83KVA - Estación de Aislamiento - Quyquyho

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO **Recibido Por:** Genaro Vera

Fecha: 13/03/25 **Fecha:** 13/03/25

GERENCIA DEPARTAMENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO: INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE - SENACSA QUYQUYO

INF: GEN000505

Datos de cliente

Cliente: SENACSA

Nro de identificación: 80000215-6

Dirección: .

Datos del activo

Código: AS000261

Nombre: GG 83kVA - SENACSA QUYQUYO

Categoría: GENERADORES

Ubicación: SENACSA - QUYQUYO

Sub ubicación: ESTACION DE AISLAMIENTO

Localización: QUYQUYO

NRO. SERIE: 1905032

MODELO: BG83R1

MARCA: THL

Potencia (kVA): 83

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (LTS)):

FECHA ULT. MANTENIMIENTO:

FILTROS DE COMBUSTIBLE:

FILTROS DE ACEITE:

CANT BATERIAS: 2

CAPACIDAD BATERIAS: 95AH - 100AH

FILTRO DE AIRE:

FILTRO DE AGUA:

MARCA MOTOR: RICARDO

MODELO MOTOR: R4105BZLDS

Nº SERIAL ALTERNADOR:

MODELO ALTERNADOR:

CABINADO: SI

CANTIDAD ACEITE DE MOTOR (LTS)):

CANTIDAD REFRIGERANTE (LTS):

IDENTIFICADOR DEL EQUIPO: 001

MARCA CONTROLADOR: GENSET CONTROLLER

MODELO CONTROLADOR: SMARTGEN

DIMENSION LARGO (CM):

DIMENSION ANCHO (CM):

DIMENSION ALTURA (CM):

PESO TOTAL GENERADOR (KG):

Técnico(s) a cargo

Técnico responsable: Ricardo Gomez

Técnicos adicionales: Elzon Meza.

Conclusión de trabajo: 13/03/2025 15:52

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Falla del motor de Arranque

Manguera del sistema de combustible con perforación por vibración

Tapa del radiador deteriorada

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:

Colocación del motor de Arranque Nuevo

Cambio de la manguera de combustible

Cambio de la tapa del radiador

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS:

Motor de Arranque Nuevo

Manguera de combustible

Tapa de Radiador

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

Queda operativo y sin problema

OBSERVACIONES:

Bombim de combustible hay que cambiar

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

SIEMI

REPORTE FOTOGRAFICO



Motor de Arranque Nuevo

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py



Manguera de combustible Nueva

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

Cambio de la tapa del radiador

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py



Cambio de manguera de combustible

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py



Bombín de combustible

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py