15 (QUINCE)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

TRIPLICADO

ORDEN DE SERVICIO DEFINITIVA

FECHA: 29 de noviembre de 2021

SEÑORES:	GILCOPAR S.R.L	O.S.D. Nº	430 /2021
I.D.	384208	O.S.P. Nº	482
TIPO DE EQUIPO:	CAMION VOLQUETE	FICHA	CV-1293
MARCA:	FORD		
MODELO:	CARGO 1717E	N° CHASIS	9BFYCE6U2ABB-61661
CHAPA:	EAG290	REPARTICION	DISTRITO 4 GUAIRA
LOTE N°:	1		

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	N° PIEZA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1		728.640	728.640
2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE TRASNMISION	1		386.400	386.400
3	ACEITE HIDRAULICO	1		42.320	42.320
4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1		509.680	509.680
5	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1		215.280	215.280
6	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1		234.600	234.600
7	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1		369.840	369.840
8	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1		304.520	304.520
9	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	1		235.520	235.520
10	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRASNMISION	1		254.840	254.840
11	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	1		303.600	303.600
12	DESARMAR ARMAR TREN DELANTERO	1		506.000	506.000
13	CAMBIO DE BUJES Y PERNOS	2		1.150.000	2.300.000
14	CAMBIO DE RETENES	2		309.120	618.240
15	CAMBIO DE RULEMAN	4		611.800	2.447.200
16	CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES	4		262.200	1.048.800
17	CAMBIO DE JUEGO DE MUNEQUINES	1		878.600	878.600
18	CAMBIO DE GRILLETES	4		317.400	1.269.600
19	CAMBIO DE BUJES DE ELASTICOS	8		262.200	2.097.600
20	CAMBIO DE PERNOS DE ELASTICOS	4		234.600	938.400
21	CAMBIO DE BRAZO CORTO DE DIRECCION	1		751.640	751.640
22	DESARMAR ARMAR EMBRAGUE	1		469.200	469.200
23	CAMBIO DE KIT DE BOMBA CENTRAL	1		501.400	501.400
24	CAMBIO DE KIT DE BOMBA AUXILIAR	1		519.800	519.800
25	CAMBIO DE KIT DE SERVO EMBRAGUE	1		694.600	694.600
26	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1		1.140.800	1.140.800
27	CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE FRENO COMPLETO	1		782.000	782.000

14 (CATORCE)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

TRIPLICADO

ORDEN DE SERVICIO DEFINITIVA

FECHA: 29 de noviembre de 2021

SEÑORES:	GILCOPAR S.R.L
I.D.	384208
TIPO DE EQUIPO:	CAMION VOLQUETE
MARCA:	FORD
MODELO:	CARGO 1717E
CHAPA:	EAG290
LOTE N°:	1

O.S.D. N°	430 /2021
O.S.P. N°	482
FICHA	CV-1293
N° CHASIS	9BFYCE6U2ABB-61661
REPARTICION	DISTRITO 4 GUAIRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	N° PIEZA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
28	DESMONTAGE Y MONTAGE DE MASA TRASERA	2		262.200	524.400
29	DESMONTAGE Y MONTAGE DE MASA DELANTERA	2		262.200	524.400
30	CAMBIO DE FIBRA DE FRENOS TRASERO	4		340.400	1.361.600
31	CAMBIO DE FIBRA DE FRENOS DELANTERO	4		341.320	1.365.280
32	REPARACION DE PULMON DE FRENO TRASERO	2		409.400	818.800
33	REPARACION DE PULMON DE FRENO DELANTERO	2		409.400	818.800
34	CAMBIO DE VALVULA DE DESCARGE DE AIRE	1		1.242.000	1.242.000
35	CAMBIO DE MANGUERAS DE FRENO A AIRE	2		335.800	671.600
36	REPARACION DE ARRANQUE	1		1.978.000	1.978.000
37	REPARACION DE ALTERNADOR	1		2.097.600	2.097.600
38	REPARACION DE SISTEMA DE LUCES	1		312.800	312.800
39	CAMBIO DE RELOGES INDICADORES SENSORES DE PRESION Y VALVULAS	1		1.012.000	1.012.000
40	CAMBIO DE RELAY	4		69.000	276.000
41	CAMBIO DE FARO DELANTERO	2		1.242.000	2.484.000
42	CAMBIO DE FARO TRASERO	2		418.600	837.200
43	CAMBIO DE FARO SENALERO DELANTERO	2		142.600	285.200
44	CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE BOMBA DIRECCION	1		888.260	888.260
45	CAMBIO DE MANGUERAS	1		418.600	418.600
46	CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE SINFÍN DE DIRECCION	1		1.522.600	1.522.600
47	CAMBIO DE DEPOSITO DE ACEITE DE DIRECCION	1		1.012.000	1.012.000
48	REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCION	1		575.000	575.000
49	REPARACION DE MASAS TRASERAS	2		1.306.400	2.612.800
50	DESMONTAGE Y MONTAGE DE ELASTICOS	2		335.800	671.600
51	CAMBIO DE PERNOS Y BUJES	8		377.200	3.017.600
52	CAMBIO DE RETENES DE MASA TRASERAS	4		309.120	1.236.480
53	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERA	4		713.000	2.852.000

13 (TRECE)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

TRIPLICADO

ORDEN DE SERVICIO DEFINITIVA

FECHA: 29 de noviembre de 2021

SEÑORES:	GILCOPAR S.R.L	O.S.D. Nº	430 /2021
I.D.	384208	O.S.P. Nº	482
TIPO DE EQUIPO:	CAMION VOLQUETE	FICHA	CV-1293
MARCA:	FORD		
MODELO:	CARGO 1717E	Nº CHASIS	9BFYCE6U2ABB-61661
CHAPA:	EAG290	REPARTICION	DISTRITO 4 GUAIRA
LOTE Nº:	1		

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	Nº PIEZA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54	CAMBIO E EJE DE PALIER	2		2.189.600	4.379.200
55	REPARACION DE ACOPLE DE BOMBA HIDRAULICA	1		446.200	446.200
56	CAMBIO DE REPARO DE BOMBA HIDRAULICA	1		757.160	757.160
57	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION	4		450.800	1.803.200
58	CAMBIO DE MANGUERA DE BAJA PRESION	2		299.920	599.840
59	CAMBIO DE REPARARO DE CILINDRO HIDRAULICO	1		837.200	837.200
60	CAMBIO DE VALVULA DE CONTROL DE VOLQUETE	1		1.069.040	1.069.040
61	LIMPIEZA DE TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1		294.400	294.400
	TOTAL				62.151.980

SON GUARANIES: SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA

RRESPONDE A LA ORDEN DE SERVICIO PROVISIONAL N° 482/2021

RRESPONDE A LA NOTA DE PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS
D.M.Y.R.

RICHARD LEZCANO,Jefe
Dpto. de Mant. y Reparac. De Vehículos y Maquinarias