"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA
Departamento de Administración y Finanzas
Base Aérea Silvio Pettirossi, Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN 46/2021

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los **24 días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno**, en la sede de la Prefectura General Aeronáutica, sito Autopista y Confederación Sudamericana de Futbol, Base Aérea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA** realizado por la firma comercial **RV SERVICE**, conforme al Contrato N° **08/2021** de la Fuerza Aérea Paraguaya, según Informe Técnico N° **001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008.**

Se detallan a continuación los Servicios Realizados:

Servicio de Mantenimiento de Impresora marca HP Laser Jet PRO MEP M277DW Rotulado N° 12005-04-80-4304, ubicado en el CIVA.

ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
1	1	Unidad	Cambio del módulo de impreso
2	1	Unidad	Cambio de rodillo de carga
3	1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto
4	1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza
5	1	Unidad	Kit fusor
6	1	Unidad	Unidad laser
7	1	Unidad	Cambio de Cilindro

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN * COMANDO DE LA FUERZA AÉREA * PGA V MAT Y SUM.

Servicio de Mantenimiento de Impresora multifunción marca HP Laser Jet MEP M277DW Rotulado N° 12005-04-80-4303, ubicado en la Policía Aeronáutica.

ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
1	1	Unidad	Cambio de rodillo de carga
2	1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre
3	1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto
4	1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza
5	1	Unidad	Cambio de Cilindro

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN * COMANDO DE LA FUERZA AÉREA * PGA CONTROL INTERNO

Servicio de Mantenimiento de Impresora multifunción marca HP Laser Jet MEP M277DW Rotulado N° 12005-04-80-4302, ubicado en el CIVA

ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
1	1	Unidad	Cambio de rodillo de carga
2	1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre
3	1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto
4	1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza
5	1	Unidad	Cambio de Cilindro

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN * COMANDO DE LA FUERZA AÉREA * PGA * DIV ADQUISICIONES

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Servicio de Mantenimiento de Impresora marca HP Laser Jet P1606 Rotulado Nº 12005-04-81-6226, ubicado en el CIVA			
ITEN	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS**
1	1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto
2	1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza
3	1	Unidad	Unidad laser

Servicio de Mantenimiento de Impresora BROTHER DCP-8150, Rotulado Nº 12005-04-80-3460 ubicado en el CIVA			
ITEN	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS**
1	1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor
2	1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza
3	1	Unidad	Cambio de unidad de revelado
4	1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre

Servicio de Mantenimiento de Impresora Lexmark, Rotulado Nº 12005-04-80-6308, ubicado en el Departamento de Contingencia			
ITEN	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS**
1	1	Unidad	Cambio de cilindro
2	1	Unidad	Cambio de revelador digital
3	1	Unidad	Cambio de hilo de corona
4	1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto

Servicio de Mantenimiento de fotocopiadora LEXMARK MX521ade Rotulado Nº 12005-04-80-5312, ubicado en el CIVA			
ITEN	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS**
1	1	Unidad	Cambio de zócalo de transferencia
2	1	Unidad	Cambio de hilo de corona
3	1	Unidad	Cambio de rodillo de carga
4	1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el Sgto A Téc Jorge Rodríguez.

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Entregue Conforme

Isidro Raúl González Bareiro
SO Téc
Recibí Conforme

Gessica Ovelar Ledezma
Sgto 1° Avc
Representante del Control Interno

Fernando Joel Gaona Medina
VSgto 1° Téc
Comité de Recepción