INFORME TECNICO

N°: 49871

Fecha: Asunción, 22 de MARZO de 2021			
Señores: POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 05 - DIRECCION INVESTIGACION CRIMINAL			
Direccion: Azara N° 967			Telefono:
LOTE N° 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE			
MODELO	CAPACIDAD	ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO
SPLIT	18000 BTU	2.1	Limpieza de condensador
		2.2	Limpieza de evaporador
		2.3	Limpieza de careta y filtro
		2.6	Mantenimiento preventivo o correctivo, provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo
		2.7	Reparacion o cambio de placa electronica
		2.10	Deteccion de perdida de gas soldadera de cierre y prueba de hermeticidad con nitrogeno
		2.11	Desmontaje y montaje de equipo split, incluye ca?eria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion electrica UE y UC, embutido de ca?eria de terminacion de revoque y pintura, ademas de cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en funcionamiento
		2.16	Mantenimiento o cambio de sensor de congelamiento
		2.17	Mantenimiento o cambio de sensor de ambiente

Firma Técnico

Conforme Cliente

CARMEN LILIANA LEIVA B.
Suboficial Inspector
Encargada de Adquisición

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

CHIZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

32

NOTA DE PRESUPUESTO

Asunción, 22 de marzo de 2021 **N° 001650**

POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 05 - DIRECCION INVESTIGACION CRIMINAL

DIRECCION: AZARA N° 967

LOTE N° 5 Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido
	Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU			
2.1	Limpieza de condensador	1	15.700	15.700
2.2	Limpieza de evaporador	1	14.000	14.000
2.3	Limpieza de careta y filtro	1	11.500	11.500
2.6	Mantenimiento preventivo o correctivo, provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo	1	73.500	73.500
2.7	Reparacion o cambio de placa electronica	1	110.000	110.000
2.10	Deteccion de perdida de gas soldadera de cierre y prueba de hermeticidad con nitrogeno	1	94.500	94.500
2.11	Desmontaje y montaje de equipo split, incluye ca?eria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion electrica UE y UC, embutido de ca?eria de terminacion de revoque y pintura, ademas de cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en funcionamiento	1	168.000	168.000
2.16	Mantenimiento o cambio de sensor de congelamiento	1	63.000	63.000
2.17	Mantenimiento o cambio de sensor de ambiente	1	63.000	63.000
			TOTAL IVA INCLUIDO	**613.200**

SON GUARANÍES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS

Conformidad del Cliente:.....

Aclaración:.....

POLICIA NACIONAL
HÉCTOR VIDAL ACUÑAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Actividad 05
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

CHIZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

EEUU N° 580 c/AZARA
Tel. 021 444.003 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay