ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 21 días de mes de junio del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el piso 12 (doce) del edificio Asubank, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el arquitecto Oscar Benítez, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos de cambio de pisos y pintura en la Sala de Lactancia, según pedido MEMORANDUM VMAAT/SG/DRH/N°794/2024.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO	31/2023
PEDIDO	MEMORANDUM VMAAT/SG/DRH/N°794/2024.
PRESUPUESTO N°	003099
MONTO DE ORDEN DE SERVICIO N°2000	Gs. 5.065.975.-

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9
NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta
N° 003099

Villa Elisa, 18 de junio de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

Cambio de piso Cerámico en sala de Lactancia del Palacio Benigno López					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
14.39	Reparación de alisado en piso de cemento.	m2	22	57.180	1.257.960
7.2	Provisión de piso cerámico PI5.	m2	22	69.780	1.535.160
8.2	Cambio y colocación de piso cerámico PI5.	m2	22	41.800	919.600
11.1	Enduido para pared	Kilogramos	21,456	7.000	150.192
11.2	Pintura Látex para interior	Litros	8,046	30.780	247.656
2.2	Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido	m2	26,82	26.310	705.634
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	1	250.000	250.000
TOTAL					**5.066.202**
El Precio Total es de Guaraníes Cinco Millones Sesenta y Seis Mil Doscientos Dos.-					

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

5065975

247.4

2000

18/06/2024

150.150

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003099

Villa Elisa, 18 de junio de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Cambio de piso Cerámico en sala de Lactancia del Palacio Benigno López	
Item	**Descripción**
1	Deolición y retiro de piso serámico y carpeta existente.
2	Reposión de carpeta para piso
3	Reposición de piso cerámico
4	Pintura de paredes con retoque de enduido en las paredes

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CRONOGRAMA DE OBRA						
Cambio de piso Cerámico en sala de Lactancia del Palacio Benigno López				Tiempo en días		
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	1	2	3
14.39	Reparación de alisado en piso de cemento.	m2	22			
7.2	Provisión de piso cerámico PI5.	m2	22			
8.2	Cambio y colocación de piso cerámico PI5.	m2	22			
11.1	Enduido para pared	Kilogramos	21,456			
11.2	Pintura Látex para interior	Litros	8,046			
12.2	Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido	m2	26,82			
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	1			

Ayala

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

MEMORANDUM

VMAAT/SG/**DRH/Nº** 794 **/2024**

A : Ministro en A.A.T. **Juan Alberto Giménez**
Director Administrativo

De : Lic. **Rocío Jazmín Salinas**
Directora de Recursos Humanos

Asunto: URGENTE - Solicitar revisión y mantenimiento del piso de la sala de lactancia, piso 12 del edificio Asubank

Fecha : 11 de junio de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría, en ocasión de solicitar de manera urgente por su digno intermedio a quien corresponda, la revisión y mantenimiento del piso de la sala de lactancia, ubicado en el piso 12 del edificio Asubank.

Al respecto, el pedido obedece a que se ha constatado que, al pisar los azulejos del piso de la sala de lactancia se siente y se escucha que el piso esta hueco, con el correspondiente peligro que esto supone ante la posibilidad de que el mismo se quiebre o se rompa.

Finalmente, con la intención de brindar a las funcionarias madres del Ministerio de Relaciones Exteriores la mejor atención posible y, contando con su acostumbrada atención de siempre, me despido de Vuestra Señoría muy atentamente.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Ministerio de Relaciones Exteriores - Direcc. Adm.
☐ Sum. ☐ Eventos ☐ Pasajes ☐ Dar Curso ☐ Seguimiento
☑ Mant. ☐ Liq. ☐ Patrimonio ☐ P. Info.
☐ Trans. ☐ Pyo. ☐ Otros ☐ Archivar
12 JUN 2024
Recibido por: Juan
Obs.:

Hugo
URGENTE