SENAVE

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 558/ 2022 **O.C.:** 631/ 2022

FECHA: 22/11/2022

DEPENDENCIA RECEPTORA
DA - DPTO. TALLER

Señor(es): GILCO PAR S.R.L.
Dirección: AVD. EUSEBIO AYALA Nº 2963
No. R.U.C.: 80009240-6

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
1	12	HORA	6.1 MANO DE OBRA	156.000	0	0	1.872.000
2	1	UNIDAD	6.62 CAMBIAR CENTRALIZADOR CARDAN	595.985	0	0	595.985
3	2	UNIDAD	6.63 CAMBIO CRUZETA CARDAN - CADA UNO	472.290	0	0	944.580
4	1	UNIDAD	6.76 REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	434.806	0	0	434.806
5	2	UNIDAD	6.78 CAMBIAR MUÑEQUIN - C/U	269.880	0	0	539.760
6	1	UNIDAD	6.82 ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	74.966	0	0	74.966
7	4	UNIDAD	6.83 CAMBIO RULEMAN MASA DELANTERA	637.216	0	0	2.548.864
8	2	UNIDAD	6.84 CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA	224.900	0	0	449.800
9	1	UNIDAD	6.85 FLUIDO PARA DIRECCION C/ LITROS	44.850	0	0	44.850
10	1	UNIDAD	6.86 CAMBIO CORREA DIRECCION	187.416	0	0	187.416
11	1	UNIDAD	6.87 RULEMAN TENSOR CON POLEA	194.914	0	0	194.914
12	4	UNIDAD	6.91 CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	239.894	0	0	959.576
13	4	UNIDAD	6.92 CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	364.338	0	0	1.457.352
14	4	UNIDAD	6.93 CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA CADA UNO	179.920	0	0	719.680
15	8	UNIDAD	6.94 CAMBIAR JUEGOS DE BUJE A MORTIGUADOR DELANTERO Y TRASERO	194.914	0	0	1.559.312
16	4	UNIDAD	6.95 PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA - CADA UNO	89.960	0	0	359.840
17	4	UNIDAD	6.97 CAMBIAR BUJE ELASTICOS - TRASERO	119.946	0	0	479.784
18	2	UNIDAD	6.109 DISCO DE FRENO RECTIFICAR	74.966	0	0	149.932
			TRANSPORTE		0	0	13.573.417

Nº Y FECHA DE COMPROBANTE DEL PROVEEDOR
FACT. Nº 001-002-0014392

FECHA: 23/11/2022

Nº Y FECHA DEL EXP.

EXP. Nº: 8640 / 2022

FECHA: 23/11/2022

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACIÓN:
FECHA: 22/11/22

Jefe Interino de Taller

SENAVE

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 558/ 2022 **O.C.:** 631/ 2022

FECHA: 22/11/2022

DEPENDENCIA RECEPTORA
DA - DPTO. TALLER

Señor(es): GILCO PAR S.R.L.
Dirección: AVD. EUSEBIO AYALA N° 2963
No. R.U.C.: 80009240-6

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
			TRANSPORTE		0	0	13.573.417
19	1	UNIDAD	6.111 JUEGO PASTILLA DE FRENO	562.250	0	0	562.250
20	1	UNIDAD	6.113 REPARACION DE SERVO FRENO	989.560	0	0	989.560
21	2	UNIDAD	6.114 RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	74.966	0	0	149.932
22	1	UNIDAD	6.116 CAMBIO DE JUEGOS DE FIBRA DE FRENO	449.800	0	0	449.800
23	2	UNIDAD	6.118 CILINDRO DE FRENO C/U	367.336	0	0	734.672
24	1	UNIDAD	6.120 FLUIDO DE FRENO	44.850	0	0	44.850
				SUBTOTALES	0	0	16504481

I.V.A. 5%: 0 **I.V.A. 10%:** 1500407 **Total I.V.A.:** 1500407 **TOTAL** 16504481

SON GUARANÍES: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO.--

N° Y FECHA DE COMPROBANTE DEL PROVEEDOR	**N° Y FECHA DEL EXP.**	**RECIBIDO POR:**
FACT. N° 001-002-0014392	**EXP. N°:** 8640 / 2022	**FIRMA:**
		ACLARACIÓN: JUAN CARLOS SILVEIRA Jefe Interino Dpto. de Taller
FECHA: 23/11/2022	**FECHA:** 23/11/2022	**FECHA:** 22/11/22

SC V 1.0