TecnoFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 009

Fecha: 12/07/2021

Señores:

POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 2 Mantenimiento preventivo y reparación de refinadora industrial para panadería. Con provisión de repuestos de 60 cm, motor de 4 hp trifásica.
2.1	Reparaci?n bujes para cilindro. Con provisi?n de repuesto
2.2	Relleno y torneado de eje.
2.3	Confecci?n y torneado de engranaje.
2.4	Reparaci?n de regulador de cilindro a rosca.
2.5	Reparaci?n de base de cilindro.
2.6	Reparaci?n de soporte de refinadora .
2.7	Reparaci?n de polea. Con provisi?n de repuesto
2.8	Mano de obra

POLICIA NACIONAL

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Firma de Conformidad de Servicio

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisario Intd.
Jefe de Adquisiciones

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 010

Fecha: 12/07/2021

Señores:
POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Presente

Item Nº	Descripción
	LOTE 2 Mantenimiento preventivo y reparación de cortadora industrial. Con provisión de repuestos para panadería
3.1	Reparaci?n pi??n de cadena chico con provisi?n de repuesto
3.2	Reparaci?n pi??n de cadena grande con provisi?n de repuesto
3.3	Cambio de cadena
3.4	Reparaci?n de reductor completo
3.5	Cambio de engranaje y sinf?n
3.6	Relleno y torneado de ejes
3.7	Reparaci?n bujes de bronce. Con provisi?n de repuesto
3.8	Cambio de rulemanes
3.9	Cambio de brazo regulador de masa
3.10	Cambio de loneta transportadora de masa y cinta transportadora.
3.11	Reparaci?n de cuchilla cortadora
3.12	Reparaci?n de rodillos de cinta transportadora
3.13	Mano de obra

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico

POLICIA NACIONAL

Firma de
CINTHYA MENDOZA MAIDANA
Subcomisario Intd.
Jefe de Adquisiciones

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233.
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 011

Fecha: 12/07/2021

Señores:

POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Electro Lisboa.
1.1	Cambio de resistencia 10 kilos.
1.2	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
1.3	Cambio de soporte de piso.
1.4	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
1.5	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
1.6	Cambio de bastidor para resistencia.
1.7	Llave para encendido apagado.
1.8	Reparaci?n de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
1.9	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
1.10	Mano de Obra

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico

Firma de Conformidad de servicio
FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisario Intd.
Jefe de Adquisiciones

Tecnofrio
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Remby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 012

Fecha: 12/07/2021

Señores:

POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Olimpo
2.1	Cambio de resistencia 10 kilos.
2.2	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
2.3	Cambio de soporte de piso.
2.4	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
2.5	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
2.6	Cambio de bastidor para resistencia.
2.7	Llave para encendido apagado.
2.8	Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
2.9	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
2.10	Mano de Obra

POLICIA NACIONAL
Firma de
FILIBERTO MEDINA MAIDANA
Subcomisario Intd.
Jefe de Adquisiciones

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 013

Fecha: 12/07/2021

Señores:

POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Hypo
3.1	Cambio de resistencia 10 kilos.
3.2	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
3.3	Cambio de soporte de piso.
3.4	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
3.5	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
3.6	Cambio de bastidor para resistencia.
3.7	Llave para encendido apagado.
3.8	Reparaci?n de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
3.9	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
3.10	Mano de Obra

POLICIA NACIONAL

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisionado de Policía
Jefe de Adquisiciones

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico

TecnoFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 014

Fecha: 12/07/2021

Señores:

POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Luck.
4.1	Cambio de aislante de porelana para resistencia
4.2	Cambio de bastidor para resistencia.
4.3	Llave para encendido apagado.
4.4	Reparaci?n de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura
4.5	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
4.6	Cambio de resistencia 10 kilos
4.7	Mano de Obra

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico

POLICIA NACIONAL

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Confo Subcomisario/Crio.
Jefe de Adquisiciones

Tecnofrio
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel.: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 015

Fecha: 12/07/2021

Señores:

POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Electro Lisboa.
1.1	Cambio de resistencia 10 kilos.
1.2	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
1.3	Cambio de soporte de piso.
1.4	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
1.5	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
1.6	Cambio de bastidor para resistencia.
1.7	Llave para encendido apagado.
1.8	Reparaci?n de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
1.9	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
1.10	Mano de Obra

POLICIA NACIONAL

Firma de Conformidad de Servicio
FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisario
Jefe de Adquisiciones

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Nemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 016

Fecha: 12/07/2021

Señores:
POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Olimpo
2.1	Cambio de resistencia 10 kilos.
2.2	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
2.3	Cambio de soporte de piso.
2.4	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
2.5	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
2.6	Cambio de bastidor para resistencia.
2.7	Llave para encendido apagado.
2.8	Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
2.9	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
2.10	Mano de Obra

POLICIA NACIONAL

Firma de Conformidad
FREDY A. GENTILA MADINA
Subcomisario Intd.
Jefe de Adquisiciones

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 017

Fecha: 12/07/2021

Señores:

POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Hypo
3.1	Cambio de resistencia 10 kilos.
3.2	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
3.3	Cambio de soporte de piso.
3.4	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
3.5	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
3.6	Cambio de bastidor para resistencia.
3.7	Llave para encendido apagado.
3.8	Reparaci?n de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
3.9	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
3.10	Mano de Obra

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Firma de
Encargada del Servicio
Jefe de Adquisiciones

Propietario / Técnico

TecnoFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Nemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 018

Fecha: 12/07/2021

Señores:
POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Luck.
4.1	Cambio de aislante de porelana para resistencia
4.2	Cambio de bastidor para resistencia.
4.3	Llave para encendido apagado.
4.4	Reparaci?n de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura
4.5	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
4.6	Cambio de resistencia 10 kilos
4.7	Mano de Obra

POLICIA NACIONAL
Firma de Conformidad de Servicios
FREDY A. MENDIA MAIDANA
Subcomisario Intd.
Jefe de Adquisiciones

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9
Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 020

Fecha: 12/07/2021

Señores:

POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Olimpo
2.1	Cambio de resistencia 10 kilos.
2.2	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
2.3	Cambio de soporte de piso.
2.4	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
2.5	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
2.6	Cambio de bastidor para resistencia.
2.7	Llave para encendido apagado.
2.8	Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
2.9	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
2.10	Mano de Obra

POLICIA NACIONAL
FREDYR HENDRIA MAIDANA
Coordinador de Servicio
Jefe de Adquisiciones

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC. 1.388.647-9

Propietario / Técnico

TecnoFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. D'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

26

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 021

Fecha: 12/07/2021

Señores:
POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Hypo
3.1	Cambio de resistencia 10 kilos.
3.2	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
3.3	Cambio de soporte de piso.
3.4	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
3.5	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
3.6	Cambio de bastidor para resistencia.
3.7	Llave para encendido apagado.
3.8	Reparaci?n de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
3.9	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
3.10	Mano de Obra

POLICIA NACIONAL

Firma de Conformidad de Servicio
FREDY A. MENDIRIA MAIDANA
Subcomisario
Jefe de Adquisiciones

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez.
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel - Ñemby - San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 022

Fecha: 12/07/2021

Señores:

POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Luck.
4.1	Cambio de aislante de porelana para resistencia
4.2	Cambio de bastidor para resistencia.
4.3	Llave para encendido apagado.
4.4	Reparaci?n de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura
4.5	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
4.6	Cambio de resistencia 10 kilos
4.7	Mano de Obra

POLICIA NACIONAL

Firma de Conformidad de Servicio
FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisario Intd.
Jefe de Adquisiciones

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 019

Fecha: 12/07/2021

Señores:

POLICÍA NACIONAL ACTIVIDAD 02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Presente

Item Nº	Descripcion
	LOTE 3 Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Electro Lisboa.
1.1	Cambio de resistencia 10 kilos,
1.2	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
1.3	Cambio de soporte de piso.
1.4	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
1.5	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
1.6	Cambio de bastidor para resistencia.
1.7	Llave para encendido apagado.
1.8	Reparaci?n de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
1.9	Cambio de sistema de conexi?n de cable de 10 mm.
1.10	Mano de Obra

POLICIA NACIONAL

Firma de Conformidad de Servicio
FRIDA MEMORIA MAIDANA
Subcomisario Intd.
Jefe de Adquisiciones

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico