...to Preventivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81188

...ongreso Nacional

Avda. República y Alberdi

...uipo: 56543

Ref.:

RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

...EM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI	ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X				4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X				4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
1.3	PULSADORES CABINA	X				4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X				4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X				5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X				5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X				5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
2.1	PULSADORES PASILLO	X				5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X	5.9	LIMPIEZA DE PIT				X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X									
3.2	NIVELES DE ACEITE	X									
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X									
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X						
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X						
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X									
3.8	ACOMETIDA, TIERRA	X									
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X						
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X									

Fecha:	09/04/19		
Hora Traslado:			
Hora Llegada:			
Hora Salida:			
CLIENTE			
Firma:		Acompañante:	
Nombre:		Técnico:	

ING. SEBASTIAN PALMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MIDMARCA S.R.L. - Tte. Fariña ... Tel.Fax: 495 772 - 440 103

...nto Preventivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81187

...ongreso Nacional
Avda. República y Alberdi

...quipo: 56539

Ref.: Equipo

... RUTA 7

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
3.8	ACOMETIDA, TIERRA	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha:	04/04/19
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	

ING SEBASTIAN ROMERO

CLIENTE		
Firma:	Acompañante: Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Nombre:	Técnico:	No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAFI MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 5... Tel./Fax: 595 973 - 446 103

...nto Preventivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81186

...ongreso Nacional

Avda. República y Alberdi

...quipo: 56540

Ref.:

...: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paragua
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI	ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X				4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X				4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
1.3	PULSADORES CABINA	X				4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X				4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X				5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X				5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X				5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
2.1	PULSADORES PASILLO	X				5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X	5.9	LIMPIEZA DE PIT				X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X									
3.2	NIVELES DE ACEITE	X									
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X									
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X						
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X						
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X									
3.8	ACOMETIDA, TIERRA	X									
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X						
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X									

Fecha:	09/04/19		
Hora Traslado:			
Hora Llegada:			
Hora Salida:			
CLIENTE			
Firma:		Acompañante:	
Nombre:		Técnico:	

ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. NOMARCA S.R.L. - Tte. Fariña 6... Asunción - Tel./Fax: 595 772 - 416 163

...nto Preventivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81185

...ongreso Nacional

Avda. República y Alberdi

...quipo: 56547

Ref.:

...a: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paragu
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
3.8	ACOMETIDA, TIERRA	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU
4.3	CERRADURAS PASILLO	X		
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X		
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X		
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X		
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X	X	X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X		
5.9	LIMPIEZA DE PIT			X

Fecha:	01/04/19		
Hora Traslado:			
Hora Llegada:			
Hora Salida:		ING. SEBASTIAN ROMERO	
CLIENTE			
Firma:		Acompañante:	Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional
Nombre:		Técnico:	

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. IPONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 6... ...uay - Tel./Fax: 595 772 - 496 ...

...nto Preventivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81184

Congreso Nacional
Avda. República y Alberdi

Equipo: 1506106

Ref.:

...a: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
3.8	ACOMETIDA, TIERRA	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha:	03/04/19
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	

ING. SEBASTIAN ROMERO

CLIENTE

Firma:	Acompañante:	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Nombre:	Técnico:	No ☐ Si ☐ Ver dorso

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

GRAFI-NORMICA S.R.L. - Tte. Fariña 6... Asuncion - Tel./Fax: 455 777 - 455 122

...nto Preventivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81183

...ongreso Nacional

Avda. República y Alberdi

...equipo: 115107

Ref.:

...a: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X		X	X
3.12	SISTEMA DE RESCATE	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.7	OPERADOR DE PUERTA				
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.9	GUIAS / RIELES		X	X	
4.12	LIMPIEZA DE HUECO			X	
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X	X	X	
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	X	
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT			X	

Fecha:	02/04/19		
Hora Traslado:			
Hora Llegada:			
Hora Salida:			
CLIENTE			
Firma:		Acompañante:	
Nombre:		Técnico:	

Ing. Sebastián Romero

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 6... - Fax: 455 772 - A/S 183

el ducto.

regular.

Dir

Not

CC

nto Preventivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81189

Congreso Nacional

Avda. República y Alberdi

equipo: 56542

Ref.:

Equipo

ta: RUTA 7

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paragua
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI	ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU
1.1	ESTADO DE CABINA	X				4.3	CERRADURAS PASILLO	X		
1.2	PUERTAS DE CABINA	X				4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X X
1.3	PULSADORES CABINA	X				4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X		
1.4	INDICADOR DE POSICION	X				4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X		
1.5	PARADA Y NIVELACION	X				5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X		
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X				5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X X
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X				5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X X
2.1	PULSADORES PASILLO	X				5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X		
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X	5.9	LIMPIEZA DE PIT			X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X								
3.2	NIVELES DE ACEITE	X								
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X								
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X					
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X					
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X								
3.8	ACOMETIDA, TIERRA	X								
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X					
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X								

Fecha:	03/04/19		
Hora Traslado:			
Hora Llegada:			
Hora Salida:		ING. SEBASTIAN ROMERO	
CLIENTE			
Firma:	Acompañante:	Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Nombre:	Técnico:		No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAFIC ROMARICA S.R.L. - Tte. Fariña 6... - Asuncion - Tel./Fax: 595 772 - 419 903

...nto Preventivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81190

Congreso Nacional

Avda. República y Alberdi

equipo: 56541

Ref.:

...ta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Parag
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X			
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X		X	X
3.8	ACOMETIDA, TIERRA	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X			
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X			
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X		X	X
5.9	LIMPIEZA DE PIT	X			X

Fecha: 02/04/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante: ING. SEBASTIAN ROMERO.

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GEVAF ECOMARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c. Itenguay - Tel./Fax: 595 772 - 446 105

...nto Preventivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81193

Congreso Nacional

...: Avda. República y Alberdi

...equipo: 56544

Ref.:

...ta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phono: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
3.8	ACOMETIDA, TIERRA	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	L
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha:	08/04/19		
Hora Traslado:			
Hora Llegada:			
Hora Salida:			
CLIENTE			
Firma:		Acompañante:	Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional
Nombre:		Técnico:	

ING. SEBASTIÁN ROMERO.

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCHA S.R.L. - Tte. Farina 815 c/ Asunción - Tel./Fax: 450 772 - 450 193

n el ducto.

irregular.

ento Preventivo | Mes: ABRIL | Parte Nº: 81192

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paragu
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Congreso Nacional

n: Avda. República y Alberdi

a equipo: 56545 | Ref.: Equipo

uta: RUTA 7

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
3.8	ACOMETIDA, TIERRA	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU
4.3	CERRADURAS PASILLO	X		
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X		
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X		
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X		
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X		
5.9	LIMPIEZA DE PIT			

Fecha:	01/04/19		
Hora Traslado:			
Hora Llegada:			
Hora Salida:			
CLIENTE			
Firma:		Acompañante:	
Nombre:		Técnico:	

ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 843 c/ Tacuary - Tel./Fax: 595 772 - 449 103

en el ducto.
quilar.
en

thyssenkrupp

/entivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81191

) Nacional

a. República y Alberdi

56546

Ref.:

Equipo

XUTA 7

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paragua
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1 ESTADO DE CABINA	X			
1.2 PUERTAS DE CABINA	X			
1.3 PULSADORES CABINA	X			
1.4 INDICADOR DE POSICION	X			
1.5 PARADA Y NIVELACION	X			
1.6 HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7 DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1 PULSADORES PASILLO	X			
2.2 PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3 LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2 NIVELES DE ACEITE	X			
3.3 MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4 SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5 GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6 DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
3.8 ACOMETIDA, TIERRA	X			
4.1 TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2 FINALES RECORRIDO SUP	X			

ITEM DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU
4.3 CERRADURAS PASILLO	X		
4.4 MECANISMOS PASILLO	X X	X	X
4.5 FIJACION CABLES TRACCION	X		
4.13 ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X		
5.1 ALARGAMIENTO CABLES	X		
5.2 POLEA TENSORA DEL GOB	X	X	X
5.7 CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	X
5.8 FINALES DE RECORRIDO INF	X		
5.9 LIMPIEZA DE PIT			X

Fecha: 01/04/19		
Hora Traslado:		
Hora Llegada:		
Hora Salida:		
CLIENTE		
Firma:	Acompañante:	
Nombre:	Técnico:	

ING. SEBASTIAN PALMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Fte. Panitza Gro... Asuncion - Tel./Fax: 455 776 - 455 165