Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 25 de agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 095/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la ISUZU DMAX con Chapa EAJ012, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
8.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
8.1.3	CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	2
8.1.27	CAMBIO DE RELAY	2
8.1.22	CAMBIO DE PALANCA DE SE?ALERO	1
8.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
8.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
8.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
8.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
8.3.5	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (incluye mano de obra)	3
8.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
8.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
8.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
8.4	**REPARACION DE MOTOR**	
8.4.4	CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1
8.4.25	CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1
8.4.15	CAMBIO DE PICO INYECTOR	2
8.4.11	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1
8.4.46	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	1
8.4.34	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1
8.4.2	CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1
8.4.17	CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1
8.4.1	CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1
8.4.9	CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1
8.4.18	CAMBIO DE CORREA DENTADA	1
8.4.20	CAMBIO DE RADIADOR	1
8.4.5	CAMBIO DE CONJUNTO DE CA?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1
8.4.44	BOMBA DE ALTA	1
8.5	**REPARACION DE CAJA**	
8.5.1	CAMBIO DE CRUCETA	3
8.7	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**	
8.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1

Joaquin Ortigoza

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones