BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los quince días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, siendo las catorce y treinta, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **Sgto1° Tec Tania Elizabeth Ramírez Gómez, Control Interno** de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"**, el **SA Tec Pedro Ramón Cabrera Ortiz, Miembro del Comité de Recepción** y el Señor **LUIS MARIO IRRAZÁBAL COLMÁN**, Representante de la Empresa **ELEMEC S.R.L.,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la **Auditoria Interna** de la FAP, el F.P. Juan Ramón Riquelme y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **45/2024** de la FAP y la Orden de Servicio N° **16,17,18,19/312** e Informe Técnico de Servicio N° S/N, abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
		LOTE 12: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado: N° 1356
1	Evento	Carga de gas.
1	Evento	Limpieza de serpentin.
1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador.
1	Evento	Mano de obra.
		LOTE 12: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado: N° 1352
1	Evento	Carga de gas.
1	Evento	Limpieza de serpentin.
1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador.
1	Evento	Mano de obra.
		LOTE 12: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado: N° 1353
1	Evento	Carga de gas.
1	Evento	Limpieza de serpentin.
1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador.
1	Evento	Mano de obra.
		LOTE 12: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado: N° 1355
1	Evento	Carga de gas.
1	Evento	Limpieza de serpentin.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" – Dpto. Adm. y Finanzas – Div. Control Interno

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" – Comité de Recepción

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1

1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador.
1	Evento	Mano de obra.

En prueba de conformidad con la recepción de los servicios, siendo las quince y treinta horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Tania Elizabeth Ramírez Gómez
Sgto1° Tec - Control Interno DAF - BAT

Pedro Ramón Cabrera Ortiz
SA Tec - Miembro de Comité de Recepción

LUIS MARIO IRRAZÁBAL COLMÁN
Representante de ELEMEC S.R.L.

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1