ID 381.370

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

MIGO Nº
EXP. Nº 8971/2021

INC 01-12-2021 U.O.C.

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS Nº 087/2021

PROVEEDOR: CIMASA		
CONTRATO Nº: INC Nº 076/2021		
FRENTE: ☐ Administración Central	☐ Fábrica Villeta	■ Fábrica Vallemí

A los doce días del mes de Noviembre del año 2021, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción total del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (Nº/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	1.7.13 – 1.7.14	**"Servicio de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo del Perforador Furukawa HCR FRD 910DS" Fabrica Vallemi – ID. N°395.309**	✦DM-AR Nº 086/2021 ✦Informe de Ser. Nº 2713	Inicio: 12/11/2021 Final: 12/11/2021
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración:

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento

Jefatura Área Requirente
Aclaración:

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración:

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi

A. U.O.C. P/ su Proceso.

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

CARTA INTERNA

A: **DIRECCIÓN DE FÁBRICA** **DM-AR 086/2021**

DE: **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

FECHA: **12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

ASUNTO: **INFORME DE TRABAJOS**

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de informar en relación a los trabajos de Mantenimiento realizados al Perforador Furukawa HCR 910 FRD001.

- Reparación de operación modo automático de perforación anti jamming.

Trabajos Realizados:

Ítem	Descripción	Cant.
1.7.13	Válvula solenoide	01
1.7.14	Mano de Obra	01

OBS: En adjunto Informe de Servicio N° 2713.

Atentamente.

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

FORMULARIO DE ORDEN DE SERVICIO

A: DIRECCIÓN DE FÁBRICA

DE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

.....

FECHA: 09/11/2021

PROVEEDOR: CIMASA

CONTRATO N°: 076/2021

ID N°: 395.309

PROCESO: "SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL CARRO PERFORADOR HIDRAULICO FURUKAWA DE FÁBRICA VALLEMI"

Ítem	Descripción	Cant.
1.7.13	Válvula solenoide	01
1.7.14	Mano de Obra	01

Atentamente.-

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Solicitante

V°B°

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi

CIMASA

COMERCIAL e INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.

Avda. Bruno Guggiari Nº 1096 c/ Ecuador
Asunción - Paraguay
Teléfonos: (021) 331 339/ 331 340 / 331 102
e-mail: info@cimasapy.com

SERVICIO DE CAMPO

Nº 0002713

Solicitado por: INC Vallemi		D.T. Nº.:
Fecha de Pedido: 19-11-20-21	Mecánico: Bernardo Sanabria y Cornelio	
Mod.: HCR 910	Serie Nº.: 2114892.	Horas: H. motor = 18879.0

FRD001

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

- Reparación de operación modo automático de perforación. Antijamming.

Repuestos y servicios realizados y usados

Item

01 - 1.7.13 - Válvula Solenoide.
01 - 1.7.14 - Mano de obra.

Obs: - Equipo fue probado.
- Equipo que operativo

OBSERVACIONES: Trabajo concluido:

Trabajo no concluido / Falta:

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		

HORAS DE VIAJES	
HORA SALIDA TALLER ASUNCIÓN	
HORA LLEGADA CAMPO	
HORA SALIDA CAMPO	
HORA LLEGADA TALLER ASUNCIÓN	
KILOMETRAJE SALIDA TALLER	
KILOMETRAJE LLEGADA TALLER	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extras y las horas de viaje.

Cliente o Encargado — Ing. Decelo — Aclaración de Firma — Firma del Mecánico

SALPA S.R.L. - Elígio Ayala Nº 1.068 el Brasil y EE.UU - Tel.: 200 - 394 - RUC.: 80022036-6 - C. H. 1.435 (/cc/3684/cc)
06 talonarios 50x4 del 00002501 al 0002700 - Noviembre - 2020 - Papel Químico

Original: Blanco - Duplicado: (Celeste) - Triplicado: (Rosado) - Cuadruplicado: (Amarillo)