Informe de Conformidad

A : **Lic. María Del Carmen Quintana**
Directora de Finanzas
MITIC

DE : **Sr. Ivar Gwynn**
Director Administrativo
MITIC

REF. : **Conformidad de pago proveedor HZ Ingeniería Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini.**

FECHA : 23/12/2022

Me es grato dirigirme a Ud., como Administrador del Contrato UOC N° 10/2021, correspondiente a la adjudicación del 2do. Llamado LCO N° 02/2020 "Servicio de Mantenimiento y Reparaciones menores de acondicionadores de aire de las diversas dependencias del MITIC, Plurianual, ID N° 379.531, a los efectos de otorgar la conformidad por servicios realizadas por el oferente de referencia, en virtud de la documentación obrante en los registros.

Se anexa planilla descriptiva de ítems por factura, con detalles de servicios realizados, aclarando que el proveedor cumplió en tiempo y forma con los servicios solicitados.

Factura N° 001-001-0003103

ORDEN	LOTE	ITEM	CONTRATO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	COMENTARIO	Factura Proveedor número	Infor. Tec N°	Fecha Infor.
OS/1872/2022	1	1.1.1	10/2021	Limpieza de Condensador	3	110.000	330.000	(2) SPLIT 18000 BTU , (2) EQUIPOS DATACENTER E1, (1) SPLIT DATA CENTER E2	001-001-0003103	51282	22/11/2022
OS/1872/2022	1	1.1.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	3	110.000	330.000	SPLIT 18.000 BTU, (2) EQUIPOS DATA CENTER E1, (1) EQUIPO DATA CENTER E2	001-001-0003103	51282	22/11/2022
OS/1872/2022	1	1.1.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	3	55.000	165.000	SPLIT 18.000 BTU, (2) EQUIPOS DATA CENTER E1, (1) EQUIPO DATA CENTER E2	001-001-0003103	51282	22/11/2022
OS/1872/2022	1	1.1.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	3	55.000	165.000	SPLIT 18.000 BTU , (2) EQUIPOS DATA CENTER E1, (1) EQUIPO DATA CENTER E2	001-001-0003103	51282	22/11/2022
OS/1872/2022	1	1.1.5	10/2021	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	3	55.000	165.000	SPLIT DATACENTER, (2) EQUIPOS DATA CENTER E1, (1) EQUIPO DATA CENTER E2.	001-001-0003103	51282	22/11/2022

OS/1872/2022	1	1.1.6	10/2021	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA.	3	165.000	495.000	SPLIT 18.000 BTU, (2) EQUIPOS DATA CENTER E1, (1) EQUIPO DATA CENTER E2	001-001-0003103	51282	22/11/2022
OS/1872/2022	1	1.1.7	10/2021	Mantenimiento y sustitución del cableado del mando del equipo de AA.	3	110.000	330.000	SPLIT 18.000 BTU, (2) EQUIPOS DATA CENTER E1, (1) EQUIPO DATA CENTER E2	001-001-0003103	51282	22/11/2022
OS/1872/2022	1	1.1.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	3	110.000	330.000	SPLIT 18.000 BTU, (2) EQUIPOS DATA CENTER E1, (1) EQUIPO DATA CENTER E2	001-001-0003103	51282	22/11/2022
OS/1873/2022	1	1.5.1	10/2021	Limpieza interior y exterior del aparato	1	165.000	165.000	AA TIPO CASETTE VMTIC	001-001-0003103	51283	22/11/2022
OS/1873/2022	1	1.5.2	10/2021	Limpieza de Cañería	1	165.000	165.000	AA TIPO CASETTE VMTIC	001-001-0003103	51283	22/11/2022
OS/1873/2022	1	1.5.3	10/2021	Lubricación de piezas	1	110.000	110.000	AA TIPO CASETTE VMTIC	001-001-0003103	51283	22/11/2022
OS/1873/2022	1	1.5.4	10/2021	Carga de Gas	1	220.000	220.000	AA TIPO CASETTE VMTIC	001-001-0003103	51283	22/11/2022
OS/1873/2022	1	1.6.2	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	1	165.000	165.000	AA TIPO CASETTE VMTIC	001-001-0003103	51283	22/11/2022
OS/1874/2022	1	1.7.1	10/2021	Limpieza de Condensador	1	220.000	220.000	TIPO SPLIT 36.000 BTU - COCINA VMTIC	001-001-0003103	51284	23/11/2022
OS/1874/2022	1	1.7.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	1	220.000	220.000	TIPO SPLIT 36.000 BTU - COCINA VMTIC	001-001-0003103	51284	23/11/2022
OS/1874/2022	1	1.7.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	1	55.000	55.000	TIPO SPLIT 36.000 BTU - COCINA VMTIC	001-001-0003103	51284	23/11/2022
OS/1874/2022	1	1.7.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	1	55.000	55.000	TIPO SPLIT 36.000 BTU - COCINA VMTIC	001-001-0003103	51284	23/11/2022
OS/1874/2022	1	1.7.5	10/2021	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	1	55.000	55.000	TIPO SPLIT 36.000 BTU - COCINA VMTIC	001-001-0003103	51284	23/11/2022
OS/1874/2022	1	1.7.6	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	1	165.000	165.000	TIPO SPLIT 36.000 BTU - COCINA VMTIC	001-001-0003103	51284	23/11/2022
OS/1874/2022	1	1.7.8	10/2021	Mantenimiento y sustitución del cableado del mando del equipo de AA.	1	165.000	165.000	TIPO SPLIT 36.000 BTU - COCINA VMTIC	001-001-0003103	51284	23/11/2022
OS/1874/2022	1	1.7.8	10/2021	Mantenimiento y sustitución del cableado del mando del equipo de AA.	1	165.000	165.000	AA TIPO CASETTE VMTIC	001-001-0003103	51284	23/11/2022
OS/1874/2022	1	1.8.2	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	1	220.000	220.000	TIPO SPLIT 36.000 BTU - COCINA VMTIC	001-001-0003103	51284	23/11/2022
OS/1875/2022	1	1.3.1	10/2021	Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua.	6	275.000	1.650.000	(6) EQUIPOS CENTRALES COMPLEJO SANTOS	001-001-0003103	51285	22/11/2022
OS/1875/2022	1	1.3.10	10/2021	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores relés temporizadore	6	220.000	1.320.000	(6) EQUIPOS CENTRALES COMPLEJO SANTOS	001-001-0003103	51285	22/11/2022

IVAR GWYNN
Director Administrativo
MITIC

				s presostatos de alta y baja válvulas de expansión otros elementos de protección y maniobra.							
OS/1875/2022	1	1.3.11	10/2021	Limpieza general de los equipos.	6	330.000	1.980.000	(6) EQUIPOS CENTRALES COMPLEJO SANTOS	001-001-0003103	51285	22/11/2022
OS/1875/2022	1	1.3.2	10/2021	Presión a la entrada y salida.	6	220.000	1.320.000	(6) EQUIPOS CENTRALES COMPLEJO SANTOS	001-001-0003103	51285	22/11/2022
OS/1875/2022	1	1.3.3	10/2021	Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores.	6	275.000	1.650.000	(6) EQUIPOS CENTRALES COMPLEJO SANTOS	001-001-0003103	51285	22/11/2022
OS/1875/2022	1	1.3.4	10/2021	Limpieza de las serpentinas del condensador.	6	110.000	660.000	(6) EQUIPOS CENTRALES COMPLEJO SANTOS	001-001-0003103	51285	22/11/2022
OS/1875/2022	1	1.3.5	10/2021	Limpieza de evaporadores.	6	110.000	660.000	(6) EQUIPOS CENTRALES COMPLEJO SANTOS	001-001-0003103	51285	22/11/2022
OS/1875/2022	1	1.3.6	10/2021	Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores.	6	110.000	660.000	(6) EQUIPOS CENTRALES COMPLEJO SANTOS	001-001-0003103	51285	22/11/2022
OS/1875/2022	1	1.3.7	10/2021	Presión de refrigerante.	6	220.000	1.320.000	(6) EQUIPOS CENTRALES COMPLEJO SANTOS	001-001-0003103	51285	22/11/2022
OS/1875/2022	1	1.3.8	10/2021	Revisión del tablero eléctrico.	6	165.000	990.000	(6) EQUIPOS CENTRALES COMPLEJO SANTOS	001-001-0003103	51285	22/11/2022
OS/1875/2022	1	1.3.9	10/2021	Verificación del estado de las válvulas.	6	275.000	1.650.000	(6) EQUIPOS CENTRALES COMPLEJO SANTOS	001-001-0003103	51285	22/11/2022
							18.315.000				

Factura 001-001-0003102

ORDEN	LOTE	ITEM	CONTRATO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	COMENTARIO	Factura Proveedor número	Infor. Tec N°	Fecha Infor
OS/1862/2022	1	5.3.1	10/2021	Limpieza de Condensador	1	165.000	165.000	SPLIT 36.000 BTU PLANTA EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51278	22/11/2022
OS/1862/2022	1	5.3.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	1	165.000	165.000	SPLIT 36.000 BTU PLANTA EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51278	22/11/2022
OS/1862/2022	1	5.3.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	1	55.000	55.000	SPLIT 36.000 BTU PLANTA EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51278	22/11/2022

IVAR GWYNN
Director Administrativo
MITIC

OS/1862/2022	1	5.3.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	1	55.000	55.000	36.000 BTU SPLIT EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51278	22/11/2022
OS/1862/2022	1	5.3.5	10/2021	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	1	55.000	55.000	SPLIT 36.000 BTU PLANTA EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51278	22/11/2022
OS/1862/2022	1	5.3.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	1	110.000	110.000	SPLIT 36.000 BTU PLANTA EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51278	22/11/2022
OS/1862/2022	1	5.4.13	10/2021	Provisión y cambio Contactor.	1	165.000	165.000	SPLIT 36.000 BTU PLANTA EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51278	22/11/2022
OS/1862/2022	1	5.4.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	1	137.500	137.500	SPLIT 36.000 BTU PLANTA EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51278	22/11/2022
OS/1862/2022	1	5.4.9	10/2021	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	1	110.000	110.000	SPLIT 36.000 BTU PLANTA EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51278	22/11/2022
OS/1869/2022	1	5.5.1	10/2021	Limpieza de Condensador	1	220.000	220.000	EQUIPOS AA 60.000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279 / 51280	23/11/2022
OS/1869/2022	1	5.5.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	1	220.000	220.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279 / 51280	23/11/2022
OS/1869/2022	1	5.5.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	1	55.000	55.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279 / 51280	23/11/2022
OS/1869/2022	1	5.5.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	1	55.000	55.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51280	23/11/2022
OS/1869/2022	1	5.5.5	10/2021	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	1	55.000	55.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279	23/11/2022
OS/1869/2022	1	5.5.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	1	165.000	165.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279 / 51280	23/11/2022
OS/1869/2022	1	5.6.10	10/2021	Detección de pérdida de gas y soldadura de cierre	1	55.000	55.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279	23/11/2022
OS/1869/2022	1	5.6.13	10/2021	Provisión y cambio Contactor.	1	220.000	220.000	EQUIPO AA 60.000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279 / 51280	23/11/2022
OS/1869/2022	1	5.6.17	10/2021	Provisión y colocación de filtro de aire de UE.	1	55.000	55.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279	23/11/2022
OS/1869/2022	1	5.6.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	1	220.000	220.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51280	23/11/2022
OS/1870/2022	1	5.5.1	10/2021	Limpieza de Condensador	1	220.000	220.000	EQUIPO AA 60.000 BTU - EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279 / 51280	23/11/2022

IVAR GWYNN
Director Administrativo
MITIC

OS/1870/2022	1	5.5.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	1	220.000	220.000	EQUIPO AA 60.000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279 / 51280	23/11/2022
OS/1870/2022	1	5.5.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	1	55.000	55.000	EQUIPO AA 60.000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279 / 51280	23/11/2022
OS/1870/2022	1	5.5.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	1	55.000	55.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51280	23/11/2022
OS/1870/2022	1	5.5.5	10/2021	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	1	55.000	55.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279	23/11/2022
OS/1870/2022	1	5.5.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	1	165.000	165.000	Equipo AA 60.000 San Pedro	001-001-0003102	51279 / 51280	23/11/2022
OS/1870/2022	1	5.6.13	10/2021	Provisión y cambio Contactor.	1	220.000	220.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51279 / 51280	23/11/2022
OS/1870/2022	1	5.6.2	10/2021	Reparación de motor compresor (desmontaje y montaje)	1	1.650.000	1.650.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51280	23/11/2022
OS/1870/2022	1	5.6.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	1	220.000	220.000	AA SPLIT 60000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51280	23/11/2022
OS/1871/2022	1	5.1.1	10/2021	Limpieza de Condensador	1	110.000	110.000	SPLIT 24.000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51281	24/11/2022
OS/1871/2022	1	5.1.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	1	110.000	110.000	SPLIT 24.000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51281	24/11/2022
OS/1871/2022	1	5.1.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	1	55.000	55.000	SPLIT 24.000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51281	24/11/2022
OS/1871/2022	1	5.1.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	1	55.000	55.000	SPLIT 24.000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51281	24/11/2022
OS/1871/2022	1	5.1.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	1	110.000	110.000	SPLIT 24.000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51281	24/11/2022
OS/1871/2022	1	5.2.10	10/2021	Detección de pérdida de gas y soldadura de cierre	1	55.000	55.000	Equipo Split 24000 BTU Edificio Boquerón	001-001-0003102	51281	24/11/2022
OS/1871/2022	1	5.2.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	1	137.500	137.500	SPLIT 24.000 BTU EDIFICIO BOQUERON	001-001-0003102	51281	24/11/2022
OS/1871/2022	1	5.2.5	10/2021	Provisión y cambio de termostato	1	55.000	55.000	Equipo AA 60.000 San Pedro	001-001-0003102	51281	24/11/2022
OS/1871/2022	1	5.2.9	10/2021	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	1	110.000	110.000	Equipo Split 24000 BTU Edificio Boquerón	001-001-0003102	51281	24/11/2022
OS/1885/2022	1	2.11.1	10/2021	Limpieza de Condensador	1	220.000	220.000	AA 60.000 BTU (CONTROL	001-001-0003102	51292	24/11/2022

IVAR GWYNN
Director Administrativo
MITIC

								CENTRAL PY TV)			
OS/1885/2022	1	2.11.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	1	220.000	220.000	AA 60.000 BTU (CONTROL DE CENTRAL TV)	001-001-0003102	51292	24/11/2022
OS/1885/2022	1	2.11.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	1	55.000	55.000	SPLIT 60.000 BTU (CONTROL CENTRAL)	001-001-0003102	51292	24/11/2022
OS/1885/2022	1	2.11.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	1	55.000	55.000	AA 60.000 BTU (CONTROL CENTRAL PY TV)	001-001-0003102	51292	24/11/2022
OS/1885/2022	1	2.11.5	10/2021	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	1	55.000	55.000	AA 60.000 BTU (CONTROL CENTRAL PY TV)	001-001-0003102	51292	24/11/2022
OS/1885/2022	1	2.11.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	1	165.000	165.000	AA SPLIT 60.000 BTU (CONTROL CENTRAL)	001-001-0003102	51292	24/11/2022
OS/1885/2022	1	2.12.17	10/2021	Provisión y colocación de filtro de aire de UE.	1	55.000	55.000	AA SPLIT 60.000 BTU (CONTROL CENTRAL PY TV)	001-001-0003102	51292	24/11/2022
OS/1885/2022	1	2.12.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	1	220.000	220.000	AA 60.000 BTU (CONTROL CENTRAL PY TV)	001-001-0003102	51292	24/11/2022
OS/1885/2022	1	2.12.9	10/2021	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	1	165.000	165.000	AA 60.000 BTU (CONTROL CENTRAL PY TV)	001-001-0003102	51292	24/11/2022
OS/1886/2022	1	2.7.1	10/2021	Limpieza de Condensador	1	220.000	220.000	AA 36.000 BTU (CONTROL DE ESTUDIOS)	001-001-0003102	51293	24/11/2022
OS/1886/2022	1	2.7.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	1	220.000	220.000	AA 36.000 BTU(CONTROL DE ESTUDIO)	001-001-0003102	51293	24/11/2022
OS/1886/2022	1	2.7.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	1	55.000	55.000	AA 36.000 BTU (CONTROL DE ESTUDIOS)	001-001-0003102	51293	24/11/2022
OS/1886/2022	1	2.7.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	1	55.000	55.000	AA 36.000 BTU (CONTROL DE ESTUDIOS)	001-001-0003102	51293	24/11/2022
OS/1886/2022	1	2.7.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	1	165.000	165.000	AA 36.000 BTU (CONTROL DE ESTUDIOS)	001-001-0003102	51293	24/11/2022
OS/1886/2022	1	2.8.13	10/2021	Provisión y cambio Contactor.	1	220.000	220.000	AA 36.000 BTU(CONTROL DE ESTUDIO)	001-001-0003102	51293	24/11/2022
OS/1886/2022	1	2.8.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	1	220.000	220.000	AA 36.000 BTU (CONTROL DE ESTUDIOS)	001-001-0003102	51293	24/11/2022
							8.360.000				

IVAR GWYNN
Director Administrativo
MITIC

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Factura N° 001-001-0003101

ORDEN	LOTE	ITEM	CONTRATO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	COMENTARIO	Factura Proveedor número	Infor. Tec N°	Fecha Infor
OS/1876/2022	1	4.1.1	10/2021	Limpieza de Condensador	2	110.000	220.000	(2) EQUIPOS 12.000 BTU - CAI.	001-001-0003101	51286	24/11/2022
OS/1876/2022	1	4.1.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	2	110.000	220.000	(2) EQUIPOS 12.000 BTU - CAI.	001-001-0003101	51286	24/11/2022
OS/1876/2022	1	4.1.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	2	55.000	110.000	(2) EQUIPOS 12.000 BTU - CAI.	001-001-0003101	51286	24/11/2022
OS/1876/2022	1	4.1.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	2	55.000	110.000	(2) EQUIPOS 12.000 BTU - CAI.	001-001-0003101	51286	24/11/2022
OS/1876/2022	1	4.1.5	10/2021	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	2	55.000	110.000	(2) EQUIPOS 12.000 BTU - CAI.	001-001-0003101	51286	24/11/2022
OS/1876/2022	1	4.1.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	2	110.000	220.000	(2) EQUIPOS 12.000 BTU - CAI.	001-001-0003101	51286	24/11/2022
OS/1876/2022	1	4.2.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	2	137.500	275.000	(2) EQUIPOS 12.000 BTU - CAI.	001-001-0003101	51286	24/11/2022
OS/1876/2022	1	4.2.5	10/2021	Provisión y cambio de termostato	2	55.000	110.000	(2) EQUIPOS 12.000 BTU - CAI.	001-001-0003101	51286	24/11/2022
OS/1876/2022	1	4.2.9	10/2021	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	2	110.000	220.000	(2) EQUIPOS 12.000 BTU - CAI.	001-001-0003101	51286	24/11/2022
OS/1877/2022	1	4.3.1	10/2021	Limpieza de Condensador	5	165.000	825.000	(5) EQUIPOS AA 12.000 BTU - CAI	001-001-0003101	51287	24/11/2022
OS/1877/2022	1	4.3.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	5	165.000	825.000	(5) EQUIPOS AA 12.000 BTU - CAI	001-001-0003101	51287	24/11/2022
OS/1877/2022	1	4.3.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	5	55.000	275.000	(5) EQUIPOS AA 12.000 BTU - CAI	001-001-0003101	51287	24/11/2022
OS/1877/2022	1	4.3.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	5	55.000	275.000	(5) EQUIPOS AA 12.000 BTU - CAI	001-001-0003101	51287	24/11/2022
OS/1877/2022	1	4.3.5	10/2021	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	5	55.000	275.000	(5) EQUIPOS AA 12.000 BTU - CAI	001-001-0003101	51287	24/11/2022
OS/1877/2022	1	4.3.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	5	110.000	550.000	(5) EQUIPOS AA 12.000 BTU - CAI	001-001-0003101	51287	24/11/2022
OS/1877/2022	1	4.4.13	10/2021	Provisión y cambio Contactor.	1	165.000	165.000	(5) EQUIPOS AA 12.000 BTU - CAI	001-001-0003101	51287	24/11/2022
OS/1877/2022	1	4.4.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	5	137.500	687.500	(5) EQUIPOS AA 12.000 BTU - CAI	001-001-0003101	51287	24/11/2022
OS/1877/2022	1	4.4.5	10/2021	Provisión y cambio de termostato	3	55.000	165.000	(5) EQUIPOS AA 12.000 BTU - CAI	001-001-0003101	51287	24/11/2022
OS/1877/2022	1	4.4.9	10/2021	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	4	110.000	440.000	(5) EQUIPOS AA 12.000 BTU - CAI	001-001-0003101	51287	24/11/2022

IVAR GWYNN
Director Administrativo
MITIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OS/1879/2022	1	2.1.1	10/2021	Limpieza de Condensador	1	110.000	110.000	AA 12000 BTU SECRETARIA PARAGUAY TV	001-001-0003101	51288 / 51289	25/11/2022
OS/1879/2022	1	2.1.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	1	110.000	110.000	AA 12000 BTU SECRETARIA PARAGUAY TV	001-001-0003101	51288 / 51289	25/11/2022
OS/1879/2022	1	2.1.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	1	55.000	55.000	AA 12.000 BTU SECRETARIA TV	001-001-0003101	51288 / 51289	25/11/2022
OS/1879/2022	1	2.1.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	1	55.000	55.000	AA 12.000 BTU SECRETARIA TV	001-001-0003101	51288 / 51289	25/11/2022
OS/1879/2022	1	2.1.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	1	110.000	110.000	AA 12.000 BTU SECRETARIA TV	001-001-0003101	51289	25/11/2022
OS/1879/2022	1	2.2.17	10/2021	Provisión y colocación de filtro de aire de UE.	1	55.000	55.000	AA 12.000 BTU SECRETARIA TV	001-001-0003101	51288	25/11/2022
OS/1879/2022	1	2.2.2	10/2021	Reparación de motor compresor (desmontaje y montaje)	1	385.000	385.000	AA 12.000 BTU SECRETARIA TV	001-001-0003101	51288	25/11/2022
OS/1879/2022	1	2.2.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	1	137.500	137.500	AA 12.000 BTU SECRETARIA TV	001-001-0003101	51288 / 51289	25/11/2022
OS/1879/2022	1	2.2.9	10/2021	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	1	110.000	110.000	AA 12.000 BTU SECRETARIA TV	001-001-0003101	51288	25/11/2022
OS/1880/2022	1	2.1.1	10/2021	Limpieza de Condensador	2	110.000	220.000	AA 12.000 BTU (ISLA 1 E ISLA 2 PY TV)	001-001-0003101	51288 / 51289	25/11/2022
OS/1880/2022	1	2.1.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	2	110.000	220.000	AA SPLIT 12.000 BTU (ISLA 1 E ISLA 2)	001-001-0003101	51288 / 51289	25/11/2022
OS/1880/2022	1	2.1.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	2	55.000	110.000	AA 12.000 BTU (ISLA 1 E ISLA 2 PY TV)	001-001-0003101	51288 / 51289	25/11/2022
OS/1880/2022	1	2.1.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	2	55.000	110.000	AA 12.000 BTU (ISLA 1 E ISLA 2 PY TV)	001-001-0003101	51288 / 51289	25/11/2022
OS/1880/2022	1	2.1.5	10/2021	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	2	55.000	110.000	AA 12.000 BTU (ISLA 1 E ISLA 2 PY TV)	001-001-0003101	51289	25/11/2022
OS/1880/2022	1	2.1.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	2	110.000	220.000	AA 12.000 BTU (ISLA 1 E ISLA 2 PY TV)	001-001-0003101	51289	25/11/2022
OS/1880/2022	1	2.2.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	2	137.500	275.000	EQUIPO SPLIT 12.000 BTU (ISLA 1 E ISLA 1 PY TV)	001-001-0003101	51288 / 51289	25/11/2022
OS/1881/2022	1	2.7.1	10/2021	Limpieza de Condensador	2	220.000	440.000	AA 36.000 BTU (2) EQUIPOS PRENSA	001-001-0003101	51290	25/11/2022

IVAR GWYNN
Director Administrativo
MITIC

								PARAGUAY TV HD)			
OS/1881/2022	1	2.7.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	2	220.000	440.000	AA 36.0000 BTU (2) EQUIPOS PRENSA PARAGUAY TV	001-001-0003101	51290	25/11/2022
OS/1881/2022	1	2.7.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	2	55.000	110.000	AA 36.0000 BTU (2) EQUIPOS PRENSA PARAGUAY TV	001-001-0003101	51290	25/11/2022
OS/1881/2022	1	2.7.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	2	55.000	110.000	AA 36.0000 BTU (2) EQUIPOS PRENSA PARAGUAY TV	001-001-0003101	51290	25/11/2022
OS/1881/2022	1	2.7.5	10/2021	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	2	55.000	110.000	(2) EQUIPOS AA 36,000 BTU (PRENSA PARAGUAY TV HD)	001-001-0003101	51290	25/11/2022
OS/1881/2022	1	2.7.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	2	165.000	330.000	(2) EQUIPOS AA 36,000 BTU (PRENSA PARAGUAY TV HD)	001-001-0003101	51290	25/11/2022
OS/1881/2022	1	2.8.12	10/2021	Provisión y cambio de placa electrónica	1	220.000	220.000	(1) SPLIT 36.000 BTU (Prensa Paraguay TV)	001-001-0003101	51290	25/11/2022
OS/1881/2022	1	2.8.13	10/2021	Provisión y cambio Contactor.	2	220.000	440.000	AA 36.0000 BTU (2) EQUIPOS PRENSA PARAGUAY TV	001-001-0003101	51290	25/11/2022
OS/1881/2022	1	2.8.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	2	220.000	440.000	(2) EQUIPOS AA 36,000 BTU (PRENSA PARAGUAY TV HD)	001-001-0003101	51290	25/11/2022
OS/1882/2022	1	2.10.3	10/2021	Provisión y carga de gas refrigerante	1	220.000	220.000	AA TIPO 48.000 BTU (DIRECCION PARAGUAY TV)	001-001-0003101	51291	25/11/2022
OS/1882/2022	1	2.9.1	10/2021	Limpieza de Condensador	1	220.000	220.000	AA 48.000 BTU (DIRECCION PARAGUAY TV)	001-001-0003101	51291	25/11/2022
OS/1882/2022	1	2.9.2	10/2021	Limpieza de Evaporador	1	220.000	220.000	AA 48.000 BTU (DIRECCION PARAGUAY TV)	001-001-0003101	51291	25/11/2022
OS/1882/2022	1	2.9.3	10/2021	Limpieza de careta y filtro	1	55.000	55.000	SPLIT 48.000 BTU (DIRECCION PARAGUAY TV)	001-001-0003101	51291	25/11/2022

IVAR GWYNN
Director Administrativo
MITIC

OS/1882/2022	1	2.9.4	10/2021	Limpieza de Drenaje	1	55.000	55.000	AA 48.000 BTU (DIRECCION PARAGUAY TV)	001-001-0003101	51291	25/11/2022
OS/1882/2022	1	2.9.5	10/2021	Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador	1	55.000	55.000	AA SPLIT 48.000 BTU (DIRECCION PARAGUAY TV)	001-001-0003101	51291	25/11/2022
OS/1882/2022	1	2.9.8	10/2021	Puesta en Funcionamiento del equipo	1	165.000	165.000	AA 48.000 BTU (DIRECCION PARAGUAY TV)	001-001-0003101	51291	25/11/2022
							12.100.000				

Total de facturas

Factura N°	Fecha	Importe Total
001-001-0003103	1/12/2022	18.315.000
001-001-0003102	1/12/2022	8.360.000
001-001-0003101	1/12/2022	12.100.000
Total Facturas		**38.775.000**

Se adjunta:

- ✓ Órdenes de Compra originales.
- ✓ Actas de recepción originales.
- ✓ Informe de Patrimonio en el cual se informa sobre el valor Patrimonial de los equipos reparados.

Se solicita a la Superioridad autorizar el pago al proveedor Carlos A. Holzberger (HZ Ingeniería Servicios Generales) la suma **de Gs. 38.775.000 (Guaraníes treinta y ocho millones setecientos setenta y cinco mil),** sumatoria equivalente a las Ordenes de Compra emitidas en presente informe, por servicios que efectivamente fueron realizados.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

IVAR GWYNN
Director Administrativo
MITIC