CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	Departamento de Investigaciones-Regional Carapegua			
FECHA:	26/06/2019	ORDEN DE VERIFICACION Nº:005		
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
2.1	Juego de pastillas de freno delantero	1	290.000	290.000
5.1	Filtro de aceite	1	285.000	285.000
5.2	Filtro de aire	1	148.000	148.000
5.3	Filtro de combustible	1	188.000	188.000
5.4	Cambio de aceite motor por litro	8	35.000	280.000
10.5	Cambio de aceite de caja por litro	5	32.000	160.000
6.4	Cambio de aceite de diferencial por litro	5	32.000	160.000
7.1	Precap	2	252.000	504.000
7.2	Mu?equera	2	205.000	410.000
8.4	Filtro recibidor de AA	1	53.000	53.000
8.5	Gas refrigerante 134 A	1	53.000	53.000
8.7	Embrague de compresor	1	90.000	90.000
11.2	Bujes elasticos	4	50.000	200.000
				2.821.000
CAMIONETA	ISUZU D-MAX			
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT105435			
CHAPA Nº:	EAG 927			

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
PROGRAMA 2.12
TESORERIA

Mg. JAIME ALFIRIO DAVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigacion Hechos Punibles

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

FICHA DE CONTROL DE VEHICULO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	Departamento de Investigaciones-Regional Carapegua	
FECHA:		ORDEN DE VERIFICACION Nº:005
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
5.1	Filtro de aceite	1
5.2	Filtro de aire	1
5.3	Filtro de combustible	1
5.4	Cambio de aceite motor por litro	8
10.5	Cambio de aceite de caja por litro	5
6.4	Cambio de aceite de diferencial por litro	5
7.1	Precap	2
7.2	Mu?equera	2
8.4	Filtro recibidor de AA	1
8.5	Gas refrigerante 134 A	1
8.7	Embrague de compresor	1
11.2	Bujes elasticos	4
CAMIONETA	ISUZU D-MAX	
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT105435	
CHAPA Nº:	EAG 927	

Angel Manuel Domínguez Benítez
Fiscalizado Programa 2 Res. N 784
C.I. 1.688.[illegible]
Cel.: 0961 472.846

CLINIC
Chapería - Pintura
Venta de Repuestos