Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

INFORME TECNICO

Informe Nro: 214
Orden de Servicio N° 75
Presup. N° 006
RUC: 80008740-2
Tel. del Cliente: (021) 441 454
Fecha: 13/08/20.
Dirección: Benjamin Constan esq. Colon

Señor/es
COMANDO DE LA ARMADA
Prefectura General Naval
Departamento Admimistrativo
Actividad 43
Presente

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN" ID Nº

Sección: Asesoría Juridica
Equipo: Aire Acondicionado - SPLIT
Código: SN 76.01.14600.2048
Marca: Chumlan
Cap.: 18.000 BTU

Items	Cantidad	Descripción
2.20	1	Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y condensador
2.1	3	Carga de gas refrigerante por litro
2.2	1	Soldadura por perdida de gas
2.8	1	Cambio de relai térmico
2.9	1	Cambio de termostato de alta
2.10	1	Cambio de termostato de baja
2.12	3	Cambio de capacitor
2.16	1	Cambio de válvula inversora
7.2	1	Montaje/desmontaje e instalación de sistema de AA tipo Split de 18000 BTU

JULIO BOGADO
SGT F

Conformidad del Cliente
Comando de la Armada

Edgar Moreno
Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería

Innovar
Servicios De Ingeniería

Dirección: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno
e-mail.: innovar.asistencias@gmail.com
tel.: (021) 780 025 Cel.: 0984 996 394
Limpio- Paraguay

Escaneado con CamScanner