KUROSU Loma Plata
Avenida Central
(0492) 252 365
ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO: 200101206

Orden de servicio Planificados | Campo | 04.03.2020
Documento Origen, Aviso Nro.: 7005994 | Reserva: 107000 | 17:02:13

Equipamiento:	1T0310SLPFC280878		
Modelo:	310SL	Retroexcavadora, Mod 310SL Cab. PM 1500	
Marca:	JOHN DEERE	Año de Fabricación:	2015
Horímetro:	1497	Entrega Técnica:	21.12.2016

Cliente:	Municipalidad de Loma Plata		
Teléfono 1:	0492 252254	Teléfono 2:	
C.I. / RUC:	80044148-6		
Dirección:	Avda. Central		
Ciudad:	Boqueron		

Creador OS:	IP1020200304	Técnico Trabajo Responsable:	Ortellado Roman, Enzo Daniel
Fecha Creación:	04.03.2020 - 17:00:16	Fecha Inicio del Trabajo:	05.03.2020
		Fecha Estimada Culminación:	31.03.2020

Observaciones:

OPERACIONES

Código	Descripción de la Operación	Cant. Hs. Estimadas	Puesto Trabajo	Clase Act.
0070	Servicio Mantenimiento 1.000 Hs.	5,5	ENZOO	
0080	Desplazamiento	200,0	TRASLADO	
0090	PM Muni. Loma Plata 0-1500 Hs	0,0	ENZOO	

MATERIALES

Pos	Código	Descripción	Cant. Solic.	Cant. Consu	Cant. Devuel.	Cant. NETA	Pos. Borr.	Almacén	Ubicación	Stock	Centro
0010	RE504836	Filtro de Aceite de Motor	1	0	0	0		0001	B01-01-02	57	K014
0020	AT365870	Filtro de Combustible/Sep. de Agua	1	0	0	0		0001	B04-01-05	42	K014
0030	RE509031	Cartucho de Filtro	1	0	0	0		0001	B04-01-07	5	K014
0040	AT367840	Filtro de Aceite Hidráulico	1	0	0	0		0001	B08-02-07	7	K014
0050	AT101565	Filtro Respiradero Hidráulico	1	0	0	0		0001	B04-01-01	22	K014
0060	AT332908	Cartucho de Filtro Primario	1	0	0	0		0001	B08-01-11	2	K014
0070	AT332909	Cartucho de Filtro Secundario	1	0	0	0		0001	B08-01-11	5	K014
0080	TY27017	Sistema de Limpieza de Diesel	1	0	0	0		0001	B13-01-01	31	K014
0090	SW10967P1	Filtro de Limpieza Combustible	1	0	0	0		0001	B04-02-04	7	K014
0100	H216169	Respiradero	1	0	0	0		0001	B04-01-01	21	K014

Pos	Código	Descripción	Cant. Solic.	Cant. Consu	Cant. Devuel.	Cant. NETA	Pos. Borr.	Almacén	Ubicación	Stock	Centro
0110	AT179323	Filtro de Aceite/Use AT466863***	1	0	0	0		0001	B04-01-24	1	K014
0120	AT191102	Filtro de Aire Cabina	1	0	0	0		0001	B01-01-02	13	K014
0130	AT184590	Filtro de Aire Recirculación Cabina	1	0	0	0		0001	B08-02-06	2	K014
0140	TY6341	Grasa Multiuso SD, Cartucho	1	0	0	0		0001	S01-01-01	26	K014
0150	TY26675	Plus 50 II 15W40, Bidón de 9,5 Lts.	1	0	0	0		0001	B13-01-01	21	K014
0160	TY26673	Plus 50 II 15W40, Bidón de 3,78 Lts	1	0	0	0		0001	B01-01-02	3	K014
0170	TY22062	Hy-Gard, Bidón de 9,46 Lts.	1	0	0	0		0001	B13-01-01	34	K014
0180	TY6354	Hy-Gard, Bidón de 3,78 Lts.	2	0	0	0		0001	B01-01-02	7	K014
0190	AT346594B	Servicio Análisis de Aceite	3	0	0	0		0001	B11-01-01	33	K014

Técnico Asignado

Fecha: 05/03/20/

Cliente

Obs: Autorizo las reparaciones arriba descriptas y el suministro de los materiales necesarios

Calculadora PM

PLAN DE MANTENIMIENTO INDIVIDUAL

JOHN DEERE

1000 Intervalo de servicio

! Obligatorio (Concesionario) ● Concesión
Responsabilidad del cliente
+ Revisión personalizada (concesionario)

Trabajo para ser realizado por el CONCESIONARIO

	Acciones	Completado
●	Cambiar filtros de aire y recirculación en cabina	☐
●	Cambiar filtro de aire de motor	☑
●	Cambiar filtro de motor y aceite de motor	☑
●	Cambiar filtro(s) de combustible	☑
●	Cambiar elemento filtro hidráulico	☐
●	Cambiar elementos/filtros transmisión	☐
●	Cambiar aceite transmisión	☐
●	Comprobar nivel de aceites dealojamiento del eje de la TDM	☐
●	Comprobar aceite de la caja de planetarios del eje de TDM	☐
●	Revisar conductos de aspiración	☐
●	Comprobar estado y tensión de correas	☐
●	Comprobar apriete del tornillo del bulón de articulación de la pluma	☐
●	Comprobar refrigerante y añadir acondicionador o extensor	☐
●	Comprobar nivel de refrigerante	☐
●	Comprobar nivel de aceite hidráulico	☐
●	Comprobar el nivel del aceite en el alojamiento del eje trasero	☐
●	Limpiar tubo de ventilación del cárter del motor	☐
●	Vaciar agua y sedimentos del depósito de combustible	☐
+	Engrase	☐
+	Limpieza de Inyectores	☐
●	Lubricate MFWD drive shaft spline	☐
●	Engrase de las juntas universales del eje de TDM	☐
●	Lubricate backhoe boom, crowd cylinders, and pivots	☐
●	Engrase de los extremos del vástago del cilindro de la cuchara de la retroexcavadora	☐
●	Engrase del elevador mecánico de acoplamiento de la retroexcavadora	☐
●	Engrase de los puntos de articulación de la retroexcavadora	☐
●	Lubricate backhoe swing cylinder and pivots	☐
●	Engrasar el/los pasador/es del eje delantero pivotante	☐
●	Engrase de los puntos de pivotaje de la cargadora	☐
●	Engrase del enganche rápido	☐
●	Engrase de estabilizadores y pivotes	☐
●	Sustituir respirador del tanque de combustible	☐
●	Coprobar aceite del eje	☐
●	Compruebe el refrigerante y añadir aditivo	☐
●	Comprobar combustible diesel	☐
●	Comprobar aceite de motor	☐
●	Comprobar liquido hidráulico	☐
●	Comprobar el aceite del eje trasero	☐
●	Comprobar aceite de transmisión	☐

Calculadora PM

PLAN DE MANTENIMIENTO INDIVIDUAL

JOHN DEERE

Confirmación

Horas:	1497	Fecha:	05-03-20	Trabajo realizado por:	Enko Ditemoch

Comentarios:	Sello del concesionario
Proximo mantenimiento a los 1750 horas	

Firma Cliente	Concesionario John Deere