CHIZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

62

INFORME TECNICO

N°: 49863

Fecha: Asunción, 17 de MARZO de 2021			
Señores: POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 05 - DIRECCION INVESTIGACION CRIMINAL			
Direccion: Azara N° 967			Telefono:
LOTE N° 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE			
MODELO	CAPACIDAD	ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO
SPLIT	18000 BTU	2.1	Limpieza de condensador
		2.2	Limpieza de evaporador
		2.3	Limpieza de careta y filtro
		2.6	Mantenimiento preventivo o correctivo, provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo
		2.7	Reparacion o cambio de placa electronica
		2.10	Deteccion de perdida de gas soldadera de cierre y prueba de hermeticidad con nitrogeno
		2.11	Desmontaje y montaje de equipo split, incluye ca?eria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion electrica UE y UC, embutido de ca?eria de terminacion de revoque y pintura, ademas de cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en funcionamiento
		2.16	Mantenimiento o cambio de sensor de congelamiento
		2.17	Mantenimiento o cambio de sensor de ambiente

Firma Técnico

CHIZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Conforme Cliente

CARMEN LILIANA LEIVA B.
Suboficial Inspector
Encargada de Adquisición

ACTIVIDAD 05 TESORERIA

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

64

NOTA DE PRESUPUESTO

Asunción, 17 de marzo de 2021 **N° 001642**

POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 05 - DIRECCION INVESTIGACION CRIMINAL

DIRECCION: AZARA N° 967

LOTE N° 5 Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Cant.	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido
	Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU			
2.1	Limpieza de condensador	1	15.700	15.700
2.2	Limpieza de evaporador	1	14.000	14.000
2.3	Limpieza de careta y filtro	1	11.500	11.500
2.6	Mantenimiento preventivo o correctivo, provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo	1	73.500	73.500
2.7	Reparacion o cambio de placa electronica	1	110.000	110.000
2.10	Deteccion de perdida de gas soldadera de cierre y prueba de hermeticidad con nitrogeno	1	94.500	94.500
2.11	Desmontaje y montaje de equipo split, incluye ca?eria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion electrica UE y UC, embutido de ca?eria de terminacion de revoque y pintura, ademas de cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en funcionamiento	1	168.000	168.000
2.16	Mantenimiento o cambio de sensor de congelamiento	1	63.000	63.000
2.17	Mantenimiento o cambio de sensor de ambiente	1	63.000	63.000
			TOTAL IVA INCLUIDO	**613.200**

SON GUARANÍES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS

Conformidad del Cliente:.....

Aclaración:.....

HERACLIO VIDAL AQUINO AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Actividad 05

EEUU N° 580 c/AZARA
Tel. 021 444.003 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay