Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c. Pitiantuta
+595 21 510 480 / 1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 15 de septiembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 112/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 03/2020 *"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP"* según el contrato *Nº 19/2020 ID. 381.194* se detallan los trabajos realizados al vehiculo *HYUNDAI H-1 con chapa HFY308* bajo la *Orden de Servicio Nº 2810* según el siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
58	MANTENIMIENTO . HYUNDAI Tipo: H-1	
58.1	Engrase de rulemanes	1
58.4	Provision y Cambio aceite de aceite motor por litro	5
58.5	Provision y Cambio de filtro de aceite	1
58.6	Provision y Cambio de filtro de combustible	1
58.7	Provisión y Cambio filtro de aire	1
59	MANTENIMIENTO . HYUNDAI Tipo: H-1	
59.28	Calibracion y limpieza de Bomba Inyectora	1
59.29	Calibracion de Picos Inyectores	1
59.31	Soportes de Motor	1
59.32	Soportes de Caja	1
67	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	
67.7	Reparacion de campo motor de arranque	1
67.1	Reparacion de Inducido de Motor de Arranque	1
67.10	Mano de obra por Reparacion de motor arranque	1

Sr. Javier Gorman
Jefe del Departamento de Transporte
Dirección Administrativa
Gerencia Economica - S.N.P.P

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC 80003251-9

LIC. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.