44

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:027
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas delantero	1
1.2	Discos de Frenos delantero	2
1.3	Juego de rep. De mordasa	2
1.7	Cabos de frenos de mano	2
1.8	Bomba central de freno	1
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.16	Mano de obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.10	Homcinetica Izquierda	1
2.11	Homocinetica Derecha	1
2.12	Mano de obra	1
3.1	Cambio de aceite motor p/Litro	4
3.2	Filtro de aceite	1
3.3	Filtro de Aire	1
3.4	Filtro de Combustible	1
3.7	Mano de obra	1
4.1	Cremallera de direcci?n	1
4.7	Alineacion	1
4.8	Mano de obra	1

AUTOMOVIL	JAC
CHASIS Nº:	9PEDNWNM6GLM00177
CHAPA Nº:	BZO 651 PY
KILOMETRAJE	37 187

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

50

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DPTO. DE INVESTIGACIONES-SILVIO PETIROSSI	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:032
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.1	Cambio de r?tulas inferior	2
2.7	Mano de Obra	1
4.3	Cambio pastilla de freno	1
4.4	Reparaci?n de mordaza freno delantero	2
4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1
4.7	Rectificaci?n de tambor de freno trasero	2
4.13	Rectificcion de disco de freno - ambos lados	1
4.14	Mano de Obra	1
6.1	Cambio filtro de combustible	1
6.2	Cambio filtro de aceite	1
6.3	Cambio de Aceite motor	4
6.4	Cambio filtro de aire	1
6.5	Cambio fluido	1
6.6	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	HYUNDAI ACCENT
CHASIS Nº:	KMHCM41CABU556275
CHAPA Nº:	EAF 474 PY
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4