Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

INFORME TECNICO

Informe Nro: 240
Orden de Servicio N° 139/2020
RUC: 80010665-2
Tel. del Cliente: (021) 493-632
Fecha: 18/11/2020
Dirección: Colon e/ Benjamin Constant 559

Señor/es
Departamento Administrativo
Prefectura Naval
Camando De La Armada
Actividad 43
Presente

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN" ID Nº 377.852

Equipo: Aire Acondicionado - SPLIT Marca: RBD
Rotulo No: 6002649 Cap.: 18.000 BTU

Items	Cantidad	Descripción
2.20	1	Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y condensador
2.1	5	Carga de gas refrigerante por litro
2.2	1	Soldadura por perdida de gas
2.6	1	Cambio de irradiador de calor
2.8	1	Cambio de relai térmico
2.12	3	Cambio de capacitor
2.13	1	Cambio de solenoide
2.15	1	Cambio de placa electrónica
7.2	1	Montaje/desmontaje e instalación de sistema de AA tipo Split de 18000 BTU

JULIO BO[illegible]DO
SO[illegible]F
Conformidad del Cliente
Prefectura Naval

Innovar
Servicios De Ingeniería
Edgar Marcez
Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería

Direc.: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno. e-mail: innovar.asistencias@gmail.com tel.: (021) 780 025 Cel. 0984 996 394
Limpio- Paraguay

Escaneado con CamScanner