TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## SEGUNDA REGION SANITARIA

## ACTA DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS Nº 1002/14 DEL AÑO 2023

(1) En la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, Republica del Paraguay, a los DIEZ días del mes de MAYO del año **DOS MIL VEINTITRES**, en la Segunda Región Sanitaria - San Pedro, se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa: WILFRIDO RAMIREZ ZARATE., correspondiente a la LCO Nº01/2022, "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEGUNDA REGION SANITARIA Y SERVICIOS DEPENDIENTES" ID 413.076., que se describe en el sgte. cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa. Adjudicada

| ITEMS(2) | CANTIDAD(3) Nº | CANTIDAD(3) LETRAS | UNIDAD(4) | DESCRIPCION(5) | PRECIO UNITARIO(6) | TOTAL(7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **MITSUBISHI, Modelo L200 GL, Matricula EAD 311 Cod. Pat. 011-167-04-0100** | | |
| | | | | **LOTE Nº 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION** | | |
| 635 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de insumo para Reparación Radiador | 191.865 | 191.865 |
| 636 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por Reparación Radiador | 143.899 | 143.899 |
| 637 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Bomba de agua | 1.279.368 | 1.279.368 |
| 638 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Bomba de agua | 359.748 | 359.748 |
| 639 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de paleta ventilador | 95.933 | 95.933 |
| 640 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de paleta ventilador | 71.950 | 71.950 |
| 641 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Filtro de combustible | 53.962 | 53.962 |
| 642 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de combustible | 35.975 | 35.975 |
| 643 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Filtro de aceite | 59.958 | 59.958 |
| 644 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de aceite | 35.975 | 35.975 |
| 645 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Filtro de aire | 65.953 | 65.953 |
| 646 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de aire | 35.975 | 35.975 |
| 647 | 8 | OCHO | Litros | Provisión de Aceite de motor por litro | 53.962 | 431.696 |
| 648 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Aceite de motor | 35.975 | 35.975 |
| 649 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Juego casquillos de biela | 233.836 | 233.836 |
| 650 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego casquillos de biela | 143.899 | 143.899 |
| 651 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Juego casquillos de bancada | 485.660 | 485.660 |
| 652 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego casquillos de bancada | 143.899 | 143.899 |
| 653 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Juego calces laterales | 71.950 | 71.950 |
| 654 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego calces laterales | 35.975 | 35.975 |
| 655 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Juego bujes de biela | 47.966 | 47.966 |
| 656 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego bujes de biela | 35.975 | 35.975 |
| 669 | 5 | CINCO | Litros | Provisión de aceite de caja por litro | 53.962 | 269.810 |
| 670 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de aceite de caja | 35.975 | 35.975 |
| 671 | 5 | CINCO | Litros | Provisión de aceite caja diferencial por litro | 53.962 | 269.810 |
| 672 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de aceite caja diferencial | 35.975 | 35.975 |
| 685 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Plato de Presión | 1.606.824 | 1.606.824 |
| 686 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por Cambio de Plato de Presión | 299.790 | 299.790 |
| 687 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de juego de reparos Bomba Central de Frenos | 149.895 | 149.895 |
| 688 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de juego de reparos Bomba Central de Frenos | 71.950 | 71.950 |
| 693 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Juego pastilla de freno | 185.870 | 185.870 |
| 694 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego pastilla de freno | 71.950 | 71.950 |
| 695 | 2 | DOS | Unidad | Provisión de fibra de freno | 71.950 | 143.900 |
| 696 | 2 | DOS | Unidad | Mano de obra por cambio de fibra de freno | 71.950 | 143.900 |
| 697 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de fibras de Frenos Traseros | 347.757 | 347.757 |
| 698 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de fibras de Frenos Traseros | 71.950 | 71.950 |
| 703 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Inducido de Arranque | 297.468 | 297.468 |
| 704 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Inducido de Arranque | 71.950 | 71.950 |
| 705 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Bendix de Arranque | 306.540 | 306.540 |
| 706 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Bendix de Arranque | 71.950 | 71.950 |
| 707 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Seguro Bendix arranque | 14.390 | 14.390 |
| 708 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Seguro Bendix arranque | 11.991 | 11.991 |
| 709 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de insumos para Reparación Campos de Arranque | 117.828 | 117.828 |
| 710 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por Reparación Campos de Arranque | 71.950 | 71.950 |
| 711 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de campo motor de arranque | 323.773 | 323.773 |
| 712 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de campo motor de arranque | 71.950 | 71.950 |
| 719 | 1 | UNO | Unidad | Provisión de Automático Motor de Arranque | 125.912 | 125.912 |
| 720 | 1 | UNO | Unidad | Mano de obra por cambio de Automático Motor de Arranque | 71.950 | 71.950 |
| 721 | 8 | OCHO | Unidad | Provisión de Buje de parrilla superior | 143.899 | 1.151.192 |
| 722 | 2 | DOS | Unidad | Mano de obra por cambio de Buje de parrilla superior | 71.950 | 143.900 |
| 723 | 8 | OCHO | Unidad | Provisión de Buje de parrilla inferior | 153.493 | 1.227.944 |
| 724 | 2 | DOS | Unidad | Mano de obra por cambio de Buje de parrilla inferior | 71.950 | 143.900 |
| 725 | 2 | DOS | Unidad | Provisión de Bujes estabilizadores | 57.560 | 115.120 |
| 726 | 2 | DOS | Unidad | Mano de obra por Cambio de Bujes estabilizadores | 47.966 | 95.932 |
| 727 | 2 | DOS | Unidad | Provisión de Bujes tensores | 59.958 | 119.916 |
| 728 | 2 | DOS | Unidad | Mano de obra por cambio de Bujes tensores | 47.966 | 95.932 |
| 729 | 2 | DOS | Unidad | Provisión de Bieleta estabilizadora | 125.912 | 251.824 |
| 730 | 2 | DOS | Unidad | Mano de obra por cambio de Bieleta estabilizadora | 71.950 | 143.900 |
| 731 | 2 | DOS | Unidad | Provisión de Rotula superior | 212.184 | 424.368 |
| 732 | 2 | DOS | Unidad | Mano de obra por cambio de Rotula superior | 71.950 | 143.900 |
| 733 | 2 | DOS | Unidad | Provisión de Rotula inferior | 325.944 | 651.888 |
| 734 | 2 | DOS | Unidad | Mano de obra por cambio de Rotula inferior | 71.950 | 143.900 |
| 735 | 2 | DOS | Unidad | Provisión de Muñequin | 318.744 | 637.488 |
| 736 | 2 | DOS | Unidad | Mano de obra por cambio de Muñequin | 71.950 | 143.900 |
| 737 | 2 | DOS | Unidad | Provisión de Brazo pitman | 305.786 | 611.572 |
| 738 | 2 | DOS | Unidad | Mano de obra por cambio de Brazo pitman | 71.950 | 143.900 |
| (8)SON GUARANIES: | QUINCE MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS.- | | | | TOTAL GRAL (9): | 15.750.876 |

| Nº FACTURA(14) | FECHA | |
|---|---|---|
| | | Fernando Frutos, Jefe de Transporte II Región Sanitaria San Pedro |
| **Nº REMISION** | **FECHA** | **Recibido por:** |
| 001-001-0000247<br>001-001-0000248<br>001-001-0000249<br>001-001-0000250<br>001-001-0000251<br>001-001-0000252 | 10/5/2023 | Lic. Scherd Nelson Silva G. Administrador II Región Sanitaria |
| **ORDEN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS** | **FECHA** | |
| 1002/14 | 28/4/2023 | **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** |

Fiscalizadora - San Pedro

**FISCALIZADOR**

RAMIREZ AUTOREPUESTOS
RUC.: 2944689-9
Cel.: 0973-598-317
SANTANI

**WILFRIDO RAMIREZ ZARATE**

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra caracter de DD.JJ. quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.