58

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA Nº 11º ARROYO SECO

FECHA: 05/07/21 ORDEN DE SERVICIO Nº: 006

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.8	Bomba central de freno	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificacion de discos de freno	2
1.32	Sensor ABS de rueda del izq	1
1.37	Mano de Obra	1
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.18	Ruleman de maza delantera int	2
2.29	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	1
5.35	Mano de Obra	1
6.29	Filtro de aceite	1
6.30	Filtro de Aire	1
6.31	Filtro de Combustible	1
6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	7
6.55	Tensor correa	1
6.56	Tensor correa	1
6.57	Correa dentada	1
6.58	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineacion y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
15.2	Bujes de el?sticos	8
15.13	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	TOYOTA HILUX
CHASIS Nº:	8AJFS8CD501215304
CHAPA Nº:	EAJ 813 PY
KILOMETRAJE	184 127

BENJAMÍN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Escaneado con CamScanner